
I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S1




손 상 물 량 표

교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	후타재 망상균열		1.0	3.5	1	㎡	3.50	
2	구	신축이음	후타재 파손		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
3	구	신축이음	후타재 파손		0.1	1.0	1	㎡	0.10	
4	구	방호벽	파손(긁힘)		0.2	1.1	1	㎡	0.22	
5	신	신축이음	후타재 망상균열		1.5	7.0	1	㎡	10.50	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	001

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S2




손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	002

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S3




손 상 물 량 표

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	난간긁힘		10.0		1	m	10.00	
2	신	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	003

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S4




손 상 물 량 표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		14.0		1	m	14.00	
2	신	점검시설	수직출입구 파손				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	004

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S5




손 상 물 량 표

교면포장


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		20.0		1	m	20.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	005

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S6




손 상 물 량 표

교면포장


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	포장	LMC포장균열		15.0		1	m	15.00	
2	구	포장	LMC포장균열		7.0		1	m	7.00	
3	신	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	006

ID : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S7




손 상 물 량 표

교면포장


S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	포장	LMC포장균열		5.0		1	m	5.00	
2	신	포장	LMC포장균열		5.0		1	m	5.00	
3	신	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	007

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S8




손 상 물 량 표

교면포장


S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
2	신	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	008

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S9




손 상 물 량 표

교면포장


S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
2	신	방호벽	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
3	신	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	009

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S10

부 산 ⬅ ➡ 울 산




손 상 물 량 표

교면포장


S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	010

ID : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S11

← 부 산 　　울 산 →




손 상 물 량 표

교면포장


S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	011

ID : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S12




손 상 물 량 표

교면포장


S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	012

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S13

부 산 ⬅ ➡ 울 산




손 상 물 량 표

교면포장


S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	방호벽	긁힘		0.3	3.0	1	㎡	0.90	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	013

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S14




손 상 물 량 표

교면포장


S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	014

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S15




손 상 물 량 표

교면포장


S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	015

ID : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S16




손 상 물 량 표

교면포장


S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	016

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S17




손 상 물 량 표

교면포장


S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	난간변형		6.0		1	m	6.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	017

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S18




손 상 물 량 표

교면포장


S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	018

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S18




손 상 물 량 표

교면포장


S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	018

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산 울 산 →




손 상 물 량 표

교면포장


S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
2	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		5	m	2.50	
3	신	방호벽	철근노출		0.1	5.0	1	㎡	0.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	020

ID : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S21

부 산 ⬅ ➡ 울 산




손 상 물 량 표

교면포장


S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	021

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산 　　울 산 →




손 상 물 량 표

교면포장


S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.1	1.3		1	m	1.30	
2	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
3	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		8	m	4.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	022

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S1




손 상 물 량 표

바닥판


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	023

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S2




손 상 물 량 표

바닥판


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	복부	균열	0.1	6.0		1	m	6.00	
2	구	복부	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3	구	우측	균열	0.1	3.0		5	m	15.00	
4	신	우측	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
5	신	우측	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	024

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S3




손 상 물 량 표

바닥판


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	025

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S4




손 상 물 량 표

바닥판


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	026

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S5




손 상 물 량 표

바닥판


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	027

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S6




손 상 물 량 표

바닥판


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	028

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S7




손 상 물 량 표

바닥판


S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	029

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S8




손 상 물 량 표

바닥판


S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	우측	균열	0.1	3.0		7	m	21.00	
2	신	복부	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	신	배수시설	배수관 파손				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	030

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S9




손 상 물 량 표

바닥판


S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	4.0		1	m	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	031

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S10




손 상 물 량 표

바닥판


S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	032

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S11




손 상 물 량 표

바닥판


S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	복부	균열	0.1	40.0		1	m	40.00	
2	구	우측	균열	0.1	1.5		10	m	15.00	
3	신	복부	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
4	신	복부	박락		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	033

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S12




손 상 물 량 표

바닥판


S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	034

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S13




손 상 물 량 표

바닥판


S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
2	신	우측	망상균열		1.0	2.0	1	㎡	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	035

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S14




손 상 물 량 표

바닥판


S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
2	신	복부	균열	0.1	15.0		1	m	15.00	
3	신	배수시설	배수관 위치불량				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	036

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S15




손 상 물 량 표

바닥판


S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	박락		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	신	우측	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	037

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S16




손 상 물 량 표

바닥판


S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	038

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S17




손 상 물 량 표

바닥판


S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	039

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S18




손 상 물 량 표

바닥판


S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	보수재 박리		0.6	0.6	1	㎡	0.36	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	040

ＩＤ : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S19




손 상 물 량 표

바닥판


S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	복부	균열	0.1	20.0		1	m	20.00	
2	신	복부	균열	0.1	7.0		1	m	7.00	
3	신	복부	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
4	신	캔틸레버	균열	0.3	2.0		2	m	4.00	
5	신	캔틸레버	균열	0.2	2.0		3	m	6.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	041

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S20




손 상 물 량 표

바닥판


S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	042

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S21




손 상 물 량 표

바닥판


S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	043

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S22




손 상 물 량 표

바닥판


S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	044

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S1

2차 점검

부 산 ⬅ ➡ 울 산




손 상 물 량 표

BOX내부


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열		균열백태		기 타	
망상균열		백태		철근탐사	
재료분리		부 식		탄산화시험	
철근노출		파 손		균열심도	
박리, 박락		퇴 적		균열심도	

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	045

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S2




손 상 물 량 표

BOX내부


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	슬래브	균열	0.2	7.0		1	m	7.00	
2	신	슬래브	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	046

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S3




손 상 물 량 표

BOX내부


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	우측	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	047

ID : 회야대교(울산) - BOX내부 - S4




손 상 물 량 표

BOX내부


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	우측	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	048

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S5




손 상 물 량 표

BOX내부


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	049

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S6




손 상 물 량 표

BOX내부


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	우측	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
2	구	우측	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
3	구	우측	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
4	신	우측	백태		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	050

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S7




손 상 물 량 표

BOX내부


S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	051

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S8




손 상 물 량 표

BOX내부


S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	052

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S9




손 상 물 량 표

BOX내부


S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측	균열	0.2	0.7		2	m	1.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	053

ID : 회야대교(울산) - BOX내부 - S10



손 상 물 량 표


BOX내부

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	우측헌치	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


KEY PLAP

<부산방향>



<울산방향>

SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	054

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S11



손 상 물 량 표

BOX내부

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP


<부산방향>

부산 ← P8 P9 P10 P11 P12 → 울산

P8 P9 P10 P11 P12

<울산방향>

SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	055

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S12




손 상 물 량 표

BOX내부


S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측헌치	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	신	좌측헌치	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	056

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S13




손 상 물 량 표

BOX내부


S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	057

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S14




손 상 물 량 표

BOX내부


S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측헌치	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2	신	좌측헌치	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3	신	우측헌치	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
4	신	바닥	균열	0.1	2.0		2	m	4.00	
5	신	바닥	철근노출		0.1	0.2	3	㎡	0.06	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	058

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S15




손 상 물 량 표

BOX내부


S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥	잡철근노출		0.1	0.0	8	㎡	0.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	059

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S16




손 상 물 량 표

BOX내부


S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	060

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S17




손 상 물 량 표

BOX내부


S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	061

ID : 회야대교(울산) - BOX내부 - S18




손 상 물 량 표

BOX내부


S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	좌측	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	062

ＩＤ : 회야대교(울산) - BOX내부 - S19




손 상 물 량 표

BOX내부


S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	063

I D : 회야대교(울산) - 격벽 - A1




손 상 물 량 표

격벽


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2	구	배면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	배면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4	신	배면	망상균열		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15			-							
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	064

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1




손 상 물 량 표

격벽


P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	망상균열		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
2	구	내부	망상균열		0.6	1.5	1	㎡	0.90	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	배면	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
7	신	내부	망상균열		0.0	1.0	1	㎡	0.00	
8	신	배면	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
9	신	배면	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	065

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2




손 상 물 량 표

격벽


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	신	배면	균열	0.2	0.7		2	m	1.40	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타	
망상균열	백태	철근탐사	
재료분리	부 식	탄산화시험	
철근노출	파 손	균열심도	
박리, 박락	퇴 적	균열심도	

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	066

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3




손 상 물 량 표

격벽


P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	전면	망상균열		1.0	1.8	1	㎡	1.80	
3	구	내부	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
4	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	067

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4




손 상 물 량 표

격벽


P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	망상균열		0.6	1.5	1	㎡	0.90	
3	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
8	신	전면	망상균열		1.0	2	1	㎡	2.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	068

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5




손 상 물 량 표

격벽


P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	전면	망상균열		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
9	신	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
10	신	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
11	신	전면	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	069

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6




손 상 물 량 표

격벽


P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	배면	망상균열		1.0	1.8	1	㎡	1.80	
6	구	배면	망상균열		1.0	1.8	1	㎡	1.80	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8	구	배면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
9	신	내부	망상균열		1.2	1.5	1	㎡	1.80	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	070

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7




손 상 물 량 표

격벽


P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	전면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
7	구	배면	균열	0.0	1.2		1	m	1.20	
8	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	071

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8




손 상 물 량 표

격벽


P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	전면	망상균열		1.8	7.0	1	㎡	12.60	
6	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
8	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
9	신	내부	망상균열		1.2	1.5	1	㎡	1.80	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	072

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9




손 상 물 량 표

격벽


P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	전면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	내부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	내부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	073

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10




손 상 물 량 표

격벽


P10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	074

ＩＤ : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11




손 상 물 량 표

격벽


P11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.3	0.5		1	m	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	075

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

울 산 ⬅ ➡ 부 산




손 상 물 량 표

격벽


P12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	076

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13




손 상 물 량 표

격벽


P13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
2	구	전면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	077

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14




손 상 물 량 표

격벽


P14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	신	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	078

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15




손 상 물 량 표

격벽


P15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
2	구	배면	균열	0.2	2.3		1	m	2.30	
3	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4	신	내부	망상균열		0.6	1.2	1	㎡	0.72	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	079

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16




손 상 물 량 표

격벽


P16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	전면	균열	0.0	2.5		1	m	2.50	
3	구	전면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	배면	망상균열		1.3	1.8	1	㎡	2.34	
5	구	배면	망상균열		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
6	신	전면	망상균열		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	080

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17




손 상 물 량 표

격벽


P17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.3	0.5		1	m	0.50	
2	구	전면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	전면	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
4	구	전면	망상균열		1.0	1.5	1	㎡	1.50	
5	구	배면	망상균열		1.3	1.8	1	㎡	2.34	
6	구	배면	망상균열		1.5	1.5	1	㎡	2.25	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	081

ＩＤ : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18




손 상 물 량 표

격벽


P18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배면	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	전면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
3	구	전면	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4	구	배면	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	배면	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	082

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19

울 산 ⬅ ➡ 부 산




손 상 물 량 표

격벽


P19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	전면	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	083

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S20




손 상 물 량 표

주형


S20(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	084

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S20

부 산 ⬅ ➡ 울 산




손 상 물 량 표

주형


S20(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범 례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	085

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S21




손 상 물 량 표

주형


S21(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	086

ＩＤ : 회야대교(울산) - 주형 - S21




손 상 물 량 표

주형


S21(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	087

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S22




손 상 물 량 표

주형


S22(1)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	088

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S22




손 상 물 량 표

주형


S22(2)

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	089

ＩＤ : 회야대교(부산) - 가로보 - S20




손 상 물 량 표

가로보


S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	G6-7	박락,들뜸		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	090

ＩＤ : 회야대교(부산) - 가로보 - S21




손 상 물 량 표

가로보


S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G2-3	박락,들뜸		0.3	1.0	2	㎡	0.60	
2	구	G3-4	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
3	구	G4-5	박락,들뜸		0.3	0.3	2	㎡	0.18	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	091

ＩＤ : 회야대교(부산) - 가로보 - S22




손 상 물 량 표

가로보


S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G3-4	박락		0.4	0.4	2	㎡	0.32	
2	구	G5-6	박락		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
3	구	G6-7	박락		0.2	0.3	2	㎡	0.12	
4	신	G1-2	박락,들뜸		0.4	0.4	2	㎡	0.32	
5	신	G3-4	박락,들뜸		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
6	신	G5-6	박락,들뜸		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
7	신	G6-7	박락,들뜸		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	092

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교대 - A1

울 산



부 산


손 상 물 량 표

교대


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	093

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P1

부 산



울 산


손 상 물 량 표

교각


P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
2	구	기둥	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	094

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P2

부 산





울 산


손 상 물 량 표

교각


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	095

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P3




손 상 물 량 표

교각


P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	기둥	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	096


ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P4

부 산



좌측면





전면



우측면


상면


배면



울 산


손 상 물 량 표

교각


P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	기둥	파손		0.2	0.3	1	㎡	0.06	
3	구	기둥	균열	0.2	20.0		1	m	20.00	
4	신	코핑	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	신	기둥	박락		0.4	1.0	1	㎡	0.40	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	097

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P5




손 상 물 량 표

교각


P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	신	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
3	신	코핑	균열	0.1	1.3		1	m	1.30	
4	신	기둥	균열	0.1	0.5		2	m	1.00	
5	신	기둥	긁힘		0.1	0.4	1	㎡	0.04	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	098

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P6




손 상 물 량 표

교각


P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	구	코핑	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	099

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P7




손 상 물 량 표

교각


P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	코핑	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
2	신	기둥	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	신	기둥	균열	0.2	1.0		5	m	5.00	
4	신	기둥	균열	0.2	3.0		3	m	9.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	100

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P8




손 상 물 량 표

교각


P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	101

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P9




손 상 물 량 표

교각


P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	4.0		15	m	60.00	
2	구	기둥	균열	0.1	2.0		5	m	10.00	
3	구	기둥	균열	0.1	7.0		1	m	7.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	102

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P10

부 산





울 산


손 상 물 량 표

교각


P10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
2	구	코핑	균열	0.1	5.0		1	m	5.00	
3	구	코핑	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	103

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P11




손 상 물 량 표

교각


P11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.1	4.0		5	m	20.00	
2	구	코핑	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	104

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P12




손 상 물 량 표

교각


P12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	기둥	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
2	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	105

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P13




손 상 물 량 표

교각


P13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	코핑	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
3	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
4	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
5	신	기둥	균열	0.2	3.5		1	m	3.50	
6	신	기둥	균열	0.2	1.2		2	m	2.40	
7	신	기둥	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	106

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P14




손 상 물 량 표

교각


P14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
2	구	코핑	균열	0.1	1.5		2	m	3.00	
3	구	기둥	표면오염		0.5	36.0	2	㎡	36.00	
4	신	기둥	표면열화		0.4	1.0	1	㎡	0.40	
5	신	기둥	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
6	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
7	신	기둥	박락		0.2	0.4	1	㎡	0.08	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도


용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	107


ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P15

부 산









울 산


손 상 물 량 표

교각


P15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	7.0		2	m	14.00	
2	구	기둥	균열	0.2	4.0		6	m	24.00	
3	구	코핑	박락		0.3	1.0	1	㎡	0.30	
4	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	108

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P16




손 상 물 량 표

교각


P16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	7.0		1	m	7.00	
2	구	기둥	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
3	구	기둥	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도


용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	109


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P17


부 산



좌측면


전면


우측면


상면


배면



울 산


손 상 물 량 표

교각


P17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	기둥	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
2	신	기둥	균열	0.2	3.0		5	m	15.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	110

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P18




손 상 물 량 표

교각


P18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	구	코핑	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	코핑	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4	신	기둥	균열	0.2	11.0		1	m	11.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	111

ＩＤ : 회야대교(울산) - 교각 - P19




손 상 물 량 표

교각


P19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	흉벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	흉벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	구체	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
4	구	구체	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
5	구	좌측	망상균열		2.0	2.0	1	㎡	4.00	
6	구	흉벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	흉벽	균열	0.2	1.7		1	m	1.70	
8	구	흉벽	균열	0.2	2.0		2	m	4.00	
9	구	구체	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
10	구	구체	표면오염		1.2	1.2	6	㎡	8.64	
11	신	흉벽	망상균열		1	3	1	㎡	3.00	
12	신	교량받침	받침몰탈 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	112

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P20




손 상 물 량 표

교각


P20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
2	신	코핑	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
3	신	기둥	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	113

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P21




손 상 물 량 표

교각


P21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	코핑	균열	0.2	0.9		1	m	0.90	
2	구	코핑	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	코핑	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	구	코핑	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	기둥	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
6	구	기둥	망상균열		2.0	4.0	1	㎡	8.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP




범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	114

I D : 회야대교(울산) - 교대 - A2

부 산



울 산


손 상 물 량 표

교대


A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	흉벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	흉벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30	
3	구	흉벽	표면오염		1.0	2.5	1	㎡	2.50	
4	구	흉벽	백태		2.0	3.0	1	㎡	6.00	
5	구	교대	표면오염		0.5	4.0	5	㎡	10.00	
6	구	구체	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
7	구	구체	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
8	구	좌측	표면오염		1.5	1.8	1	㎡	2.70	
9	신	구체	표면오염		0.5	1.2	1	㎡	0.60	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAP



SECTIOP



범례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2022년 부산울산고속도로 정기 · 정밀안전점검용역
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	115