ID:남천교(대구)-교면포장 S1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	접속도로 패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	구	접속도로 보수부파손		0.7	0.5	0.35	㎡	1		0.35	
3	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
5	구	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	15		4.50	
6	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
7	구	패임		1.0	0.1	0.10	㎡	7		0.70	
8	신	델리네이터 파손				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:남천교(대구)-교면포장 S2

보 수 이 력

―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	라벨링		2.0	5.0	10.00	㎡	1		10.00	
3	구	라벨링		1.5	1.0	1.50	㎡	1		1.50	
4	신	보수부 균열부백태		1.0	0.1	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:남천교(대구)-교면포장 S3



보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	라벨링		2.0	15.0	30.00	㎡	1		30.00	
2	구	라벨링		2.0	5.0	10.00	㎡	1		10.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:남천교(대구)-교면포장 S4

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	9		2.70	
4	신	보수부 균열부백태		0.6	0.1	0.06	㎡	8		0.48	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:남천교(대구)-교면포장 S5

보수이력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
▲ —	보수(기보수)
▲ —	보수(08. 하반기)
▲ —	보수(09. 상반기)
▲ —	보수(09. 하반기)
▲ —	보수(10. 상반기)
▲ —	보수(10. 하반기)
▲ —	보수(11. 상반기)
▲ —	보수(11. 하반기)
▲ —	보수(12. 상반기)
▲ —	보수(12. 하반기)
▲ —	보수(13. 상반기)
▲ —	보수(13. 하반기)
▲ —	보수(14. 상반기)
▲ —	보수(14. 하반기)
▲ —	보수(15. 상반기)
▲ —	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	백태		1.5	0.2	0.30	㎡	1		0.30	
2	신	델리네이터 파손				1.00	EA	1		1.00	
3	신	배수구 막힘				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:남천교(대구)-교면포장 S6

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	신	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:남천교(대구)-교면포장 S7

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	3		0.30	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
3	신	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.2	0.8		0.80	m	1		0.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:남천교(대구)-교면포장 S8



보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ⚠ 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 파손		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	구	이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	차수판 볼트 탈락				4.00	EA	4		4.00	
4	구	라벨링		4.0	1.0	4.00	㎡	1		4.00	
5	구	라벨링		1.0	50.0	50.00	㎡	1		50.00	
6	구	라벨링		4.0	1.5	6.00	㎡	1		6.00	
7	구	패임		2.0	0.1	0.20	㎡	1		0.20	
8	신	후타재 균열	0.1	0.4		0.40	m	11		4.40	
9	신	오염		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
10	신	보수부 백태		0.1	0.2	0.02	㎡	2		0.04	
11	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.40	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:남천교(대구)-교면포장 S9

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	라벨링		1.0	50.0	50.00	㎡	1		50.00	
2	구	라벨링		1.0	5.0	5.00	㎡	1		5.00	
3	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.40	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:남천교(대구)-교면포장 S10

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	백태		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	라벨링		1.0	50.0	50.00	㎡	1		50.00	
3	구	패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
4	**신**	**포트홀**		**0.2**	**0.2**	**0.04**	**㎡**	**1**		**0.04**	
5	**신**	**보수부 균열부백태**		**0.1**	**1.0**	**0.10**	**㎡**	**1**		**0.10**	
6	**신**	**배수구 막힘**				**1.00**	**EA**	**1**		**1.00**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:남천교(대구)-교면포장 S11

보 수 이 력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
3	구	라벨링		1.0	14.0	14.00	㎡	2		28.00	
4	신	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
5	신	보수부 라벨링		3.5	1.0	3.50	㎡	1		3.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:남천교(대구)-교면포장 S12

보 수 이 력

- ▭ 기 존 균 열
- ▬ 신 규 균 열
- ▬ 보수부위재균열
- ▲ 보 수(기보수)
- ▲ 보 수(08. 하반기)
- ▲ 보 수(09. 상반기)
- ▲ 보 수(09. 하반기)
- ▲ 보 수(10. 상반기)
- ▲ 보 수(10. 하반기)
- ▲ 보 수(11. 상반기)
- ▲ 보 수(11. 하반기)
- ▲ 보 수(12. 상반기)
- ▲ 보 수(12. 하반기)
- ▲ 보 수(13. 상반기)
- ▲ 보 수(13. 하반기)
- ▲ 보 수(14. 상반기)
- ▲ 보 수(14. 하반기)
- ▲ 보 수(15. 상반기)
- ▲ 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	3		1.20	
4	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
5	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
6	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
7	구	라벨링		0.5	10.0	5.00	㎡	2		10.00	
8	구	라벨링		0.5	3.0	1.50	㎡	1		1.50	
9	구	라벨링		5.0	1.5	7.50	㎡	1		7.50	
10	구	패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
11	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:남천교(대구)-교면포장 S13

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	라벨링		1.0	7.0	7.00	㎡	1		7.00	
4	구	라벨링		1.0	5.0	5.00	㎡	1		5.00	
5	구	패임		0.3	0.1	0.03	㎡	3		0.09	
6	신	그레이팅 변형				1.00	EA	1		1.00	
7	신	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:남천교(대구)-교면포장 S14

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	3		0.30	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
3	구	패임		0.3	0.1	0.03	㎡	7		0.21	
4	구	패임		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
5	신	그레이팅 변형				1.00	EA	1		1.00	
6	신	균열부백태		0.1	1.0	0.10	m	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:남천교(대구)-교면포장 S15

보 수 이 력

―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	13		1.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:남천교(대구)-교면포장 S16

보 수 이 력

▭	기존균열
▬	신규균열
▬	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.1	0.5		0.50	m	5		2.50	
2	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
5	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	6		6.00	
6	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
7	구	패임		0.5	0.1	0.05	㎡	3		0.15	
8	구	패임		1.2	0.1	0.12	㎡	1		0.12	
9	구	라벨링		0.2	2.0	0.40	㎡	2		0.80	
10	구	라벨링		10.0	2.5	25.00	㎡	1		25.00	
11	신	차수판 긁힘		0.3	0.3	0.09	㎡	1		0.09	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:남천교(대구)-교면포장 S17

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠1	보수(기보수)
⚠2	보수(08. 하반기)
⚠3	보수(09. 상반기)
⚠4	보수(09. 하반기)
⚠5	보수(10. 상반기)
⚠6	보수(10. 하반기)
⚠7	보수(11. 상반기)
⚠8	보수(11. 하반기)
⚠9	보수(12. 상반기)
⚠10	보수(12. 하반기)
⚠11	보수(13. 상반기)
⚠12	보수(13. 하반기)
⚠13	보수(14. 상반기)
⚠14	보수(14. 하반기)
⚠15	보수(15. 상반기)
⚠16	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	패임		1.5	0.2	0.30	㎡	1		0.30	
4	구	라벨링		7.0	3.0	21.00	㎡	1		21.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:남천교(대구)-교면포장 S18

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
2	구	패임		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	
3	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
4	구	라벨링		4.0	0.5	2.00	㎡	1		2.00	
5	구	라벨링		1.0	12.0	12.00	㎡	2		24.00	
6	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
7	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
8	구	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	5		1.50	
9	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
10	신	차수판 볼트 풀림				2.00	㎡	2		2.00	
11	신	보수부 패임		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
12	신	접속도로 중분대 균열	2.0~3.0	1.0		1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S1

보 수 이 력

―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠1	보수(기보수)
⚠2	보수(08. 하반기)
⚠3	보수(09. 상반기)
⚠4	보수(09. 하반기)
⚠5	보수(10. 상반기)
⚠6	보수(10. 하반기)
⚠7	보수(11. 상반기)
⚠8	보수(11. 하반기)
⚠9	보수(12. 상반기)
⚠10	보수(12. 하반기)
⚠11	보수(13. 상반기)
⚠12	보수(13. 하반기)
⚠13	보수(14. 상반기)
⚠14	보수(14. 하반기)
⚠15	보수(15. 상반기)
⚠16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	신축이음 하부 누수				1.00	EA	1		1.00	
2	신	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
3	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
4	신	망상균열		1.5	2.5	3.75	㎡	1		3.75	
5	신	망상균열		2.0	2.5	5.00	㎡	1		5.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S2



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	망상균열		2.5	2.5	6.25	㎡	1		6.25	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S3

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	망상균열		5.0	2.5	12.50	㎡	1		12.50	
2	신	망상균열		1.0	2.5	2.50	㎡	1		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S4

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ⚠ 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	망상균열		0.8	1.5	1.20	㎡	1		1.20	
4	구	망상균열		0.6	1.5	0.90	㎡	1		0.90	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S5

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠1	보 수(기보수)
⚠2	보 수(08. 하반기)
⚠3	보 수(09. 상반기)
⚠4	보 수(09. 하반기)
⚠5	보 수(10. 상반기)
⚠6	보 수(10. 하반기)
⚠7	보 수(11. 상반기)
⚠8	보 수(11. 하반기)
⚠9	보 수(12. 상반기)
⚠10	보 수(12. 하반기)
⚠11	보 수(13. 상반기)
⚠12	보 수(13. 하반기)
⚠13	보 수(14. 상반기)
⚠14	보 수(14. 하반기)
⚠15	보 수(15. 상반기)
⚠16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	백태		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	망상균열		2.5	1.5	3.75	m	1		3.75	
5	신	망상균열		1.0	1.5	1.50	m	1		1.50	
6	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	023

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S6

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
3	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	3		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	024

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S7

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	2		5.00	
2	신	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
3	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	8		8.00	
4	신	신축이음 하부 누수				1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

※ 신축이음 하부 브라켓 전반적 용접 미흡



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S8



보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	4		6.00	
3	신	망상균열		1.5	2.5	3.75	m	1		3.75	
4	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	신	망상균열		3.0	2.5	7.50	m	1		7.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S9

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S10



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
1	보 수(기보수)
2	보 수(08. 하반기)
3	보 수(09. 상반기)
4	보 수(09. 하반기)
5	보 수(10. 상반기)
6	보 수(10. 하반기)
7	보 수(11. 상반기)
8	보 수(11. 하반기)
9	보 수(12. 상반기)
10	보 수(12. 하반기)
11	보 수(13. 상반기)
12	보 수(13. 하반기)
13	보 수(14. 상반기)
14	보 수(14. 하반기)
15	보 수(15. 상반기)
16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	배수관 접합부 누수				1.00	EA	1		1.00	
3	구	백태		0.2	0.3	0.06	㎡	1		0.06	
4	구	보수부 균열부 백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
5	구	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
6	구	망상균열		4.0	2.0	8.00	㎡	1		8.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S11



보 수 이 력

- ── 기 존 균 열
- ━━ 신 규 균 열
- ━━ 보수부위재균열
- △1 보 수(기보수)
- △2 보 수(08. 하반기)
- △3 보 수(09. 상반기)
- △4 보 수(09. 하반기)
- △5 보 수(10. 상반기)
- △6 보 수(10. 하반기)
- △7 보 수(11. 상반기)
- △8 보 수(11. 하반기)
- △9 보 수(12. 상반기)
- △10 보 수(12. 하반기)
- △11 보 수(13. 상반기)
- △12 보 수(13. 하반기)
- △13 보 수(14. 상반기)
- △14 보 수(14. 하반기)
- △15 보 수(15. 상반기)
- △16 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	중분대 접속부 백태		0.1	2.0	0.20	㎡	1		0.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
5	신	배수관 접합부 누수				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	029

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S12



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
1	보 수(기보수)
2	보 수(08. 하반기)
3	보 수(09. 상반기)
4	보 수(09. 하반기)
5	보 수(10. 상반기)
6	보 수(10. 하반기)
7	보 수(11. 상반기)
8	보 수(11. 하반기)
9	보 수(12. 상반기)
10	보 수(12. 하반기)
11	보 수(13. 상반기)
12	보 수(13. 하반기)
13	보 수(14. 상반기)
14	보 수(14. 하반기)
15	보 수(15. 상반기)
16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		2.50	m	1		2.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		2.50	m	2		5.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	2		1.20	
8	신	균열부백태		0.6	0.2	0.12	㎡	1		0.12	
9	신	망상균열		1.5	2.5	3.75	㎡	1		3.75	
10	신	배수관 접합부 누수				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	030

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S13

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- △1 보수(기보수)
- △ 보수([illegible].하반기)
- △ 보수([illegible].상반기)
- △ 보수([illegible].하반기)
- △ 보수(10.상반기)
- △ 보수(10.하반기)
- △ 보수(11.상반기)
- △ 보수(11.하반기)
- △ 보수(12.상반기)
- △ 보수(12.하반기)
- △ 보수(13.상반기)
- △ 보수(13.하반기)
- △ 보수(14.상반기)
- △ 보수(14.하반기)
- △ 보수(15.상반기)
- △ 보수(15.하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	031

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S14

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲1	보수(기보수)
▲	보수([illegible]. 하반기)
▲	보수([illegible]. 상반기)
▲	보수([illegible]. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	032

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S15



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	033

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S16

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	034

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S17

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←



→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	035

ID:남천교(대구)-바닥판하면 S18

보 수 이 력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	036

ID:남천교(대구)-거더외부 S1G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	037

ID:남천교(대구)-거더외부 S2G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	038

ID:남천교(대구)-거더외부 S3G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	039

ID:남천교(대구)-거더외부 S4G1

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- ▲ 보수(기보수)
- ▲ 보수(08. 하반기)
- ▲ 보수(09. 상반기)
- ▲ 보수(09. 하반기)
- ▲ 보수(10. 상반기)
- ▲ 보수(10. 하반기)
- ▲ 보수(11. 상반기)
- ▲ 보수(11. 하반기)
- ▲ 보수(12. 상반기)
- ▲ 보수(12. 하반기)
- ▲ 보수(13. 상반기)
- ▲ 보수(13. 하반기)
- ▲ 보수(14. 상반기)
- ▲ 보수(14. 하반기)
- ▲ 보수(15. 상반기)
- ▲ 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	040

ID:남천교(대구)-거더외부 S5G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	041

ID:남천교(대구)-거더외부 S6G1

보수이력

―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	042

ID:남천교(대구)-거더외부 S7G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043

ID:남천교(대구)-거더외부 S8G1



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	044

ID:남천교(대구)-거더외부 S9G1

보수이력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌측면

부산 ← → 대구



하면



우측면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	045

ID:남천교(대구)-거더외부 S10G1

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	046

ID:남천교(대구)-거더외부 S11G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	047

ID:남천교(대구)-거더외부 S12G1



좌측면



하 면



우측면

보수이력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	048

ID:남천교(대구)-거더외부 S13G1

보수이력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



좌측면

부 산 ←



→ 대 구

하 면



우측면

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	049

ID:남천교(대구)-거더외부 S14G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	050

ID:남천교(대구)-거더외부 S15G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	051

ID:남천교(대구)-거더외부 S16G1

보 수 이 력	
―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	052

ID:남천교(대구)-거더외부 S17G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	053

ID:남천교(대구)-거더외부 S18G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	054

ID:남천교(대구)-거더외부 S1G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	055

ID:남천교(대구)-거더외부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	056

ID:남천교(대구)-거더외부 S3G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	057

ID:남천교(대구)-거더외부 S4G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수([illegible]. 하반기)
▲	보 수([illegible]. 상반기)
▲	보 수([illegible]. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	058

ID:남천교(대구)-거더외부 S5G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌측면



하면



우측면

KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	059

ID:남천교(대구)-거더외부 S6G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	060

ID:남천교(대구)-거더외부 S7G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	061

ID:남천교(대구)-거더외부 S8G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	062

ID:남천교(대구)-거더외부 S9G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	063

ID:남천교(대구)-거더외부 S10G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



좌측면

부산 ←  → 대구

하면



우측면

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	064

ID:남천교(대구)-거더외부 S11G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	065

ID:남천교(대구)-거더외부 S12G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수([illegible].하반기)
△	보수([illegible].상반기)
△	보수([illegible].하반기)
△	보수(10.상반기)
△	보수(10.하반기)
△	보수(11.상반기)
△	보수(11.하반기)
△	보수(12.상반기)
△	보수(12.하반기)
△	보수(13.상반기)
△	보수(13.하반기)
△	보수(14.상반기)
△	보수(14.하반기)
△	보수(15.상반기)
△	보수(15.하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		1.0	0.1	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	065

ID:남천교(대구)-거더외부 S13G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



좌측면



하면



우측면

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	066

ID:남천교(대구)-거더외부 S14G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



좌 측 면

부 산 ←



→ 대 구

하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	067

ID:남천교(대구)-거더외부 S15G2



좌 측 면



하 면



우 측 면

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	068

ID:남천교(대구)-거더외부 S16G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	069

ID:남천교(대구)-거더외부 S17G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	070

ID:남천교(대구)-거더외부 S18G2

보 수 이 력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
보 수(기보수)
보 수(08. 하반기)
보 수(09. 상반기)
보 수(09. 하반기)
보 수(10. 상반기)
보 수(10. 하반기)
보 수(11. 상반기)
보 수(11. 하반기)
보 수(12. 상반기)
보 수(12. 하반기)
보 수(13. 상반기)
보 수(13. 하반기)
보 수(14. 상반기)
보 수(14. 하반기)
보 수(15. 상반기)
보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	072

ID:남천교(대구)-거더내부 S1G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△ ━	보수(기보수)
△ ━	보수(08. 하반기)
△ ━	보수(09. 상반기)
△ ━	보수(09. 하반기)
△ ━	보수(10. 상반기)
△ ━	보수(10. 하반기)
△ ━	보수(11. 상반기)
△ ━	보수(11. 하반기)
△ ━	보수(12. 상반기)
△ ━	보수(12. 하반기)
△ ━	보수(13. 상반기)
△ ━	보수(13. 하반기)
△ ━	보수(14. 상반기)
△ ━	보수(14. 하반기)
△ ━	보수(15. 상반기)
△ ━	보수(15. 하반기)

부 산 ←



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

→ 대 구

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	073

ID:남천교(대구)-거더내부 S2G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	074

ID:남천교(대구)-거더내부 S3G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	075

ID:남천교(대구)-거더내부 S4G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	076

ID:남천교(대구)-거더내부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

좌 측 면

하 면

우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	077

ID:남천교(대구)-거더내부 S6G1

보 수 이 력	
—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	078

ID:남천교(대구)-거더내부 S7G1

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	079

ID:남천교(대구)-거더내부 S8G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	080

ID:남천교(대구)-거더내부 S9G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



상 면

부 산

대 구



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	081

ID:남천교(대구)-거더내부 S10G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	082

ID:남천교(대구)-거더내부 S11G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	환기구 볼트체결불량				3.00	EA	3		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

좌 측 면

하 면

우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	083

ID:남천교(대구)-거더내부 S12G1

보 수 이 력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	084

ID:남천교(대구)-거더내부 S13G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	085

ID:남천교(대구)-거더내부 S14G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠1	보수(기보수)
⚠2	보수(08. 하반기)
⚠3	보수(09. 상반기)
⚠4	보수(09. 하반기)
⚠5	보수(10. 상반기)
⚠6	보수(10. 하반기)
⚠7	보수(11. 상반기)
⚠8	보수(11. 하반기)
⚠9	보수(12. 상반기)
⚠10	보수(12. 하반기)
⚠11	보수(13. 상반기)
⚠12	보수(13. 하반기)
⚠13	보수(14. 상반기)
⚠14	보수(14. 하반기)
⚠15	보수(15. 상반기)
⚠16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←



→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	086

ID:남천교(대구)-거더내부 S15G1

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	087

ID:남천교(대구)-거더내부 S16G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	088

ID:남천교(대구)-거더내부 S17G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	089

ID:남천교(대구)-거더내부 S18G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△ ━	보수(기보수)
△ ━	보수(08. 하반기)
△ ━	보수(09. 상반기)
△ ━	보수(09. 하반기)
△ ━	보수(10. 상반기)
△ ━	보수(10. 하반기)
△ ━	보수(11. 상반기)
△ ━	보수(11. 하반기)
△ ━	보수(12. 상반기)
△ ━	보수(12. 하반기)
△ ━	보수(13. 상반기)
△ ━	보수(13. 하반기)
△ ━	보수(14. 상반기)
△ ━	보수(14. 하반기)
△ ━	보수(15. 상반기)
△ ━	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	090

ID:남천교(대구)-거더내부 S1G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←

→ 대 구



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	091

ID:남천교(대구)-거더내부 S2G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←

→ **대 구**



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	092

ID:남천교(대구)-거더내부 S3G2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)



상 면

부 산 ←



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	093

ID:남천교(대구)-거더내부 S4G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



상 면

부 산 ← → 대 구



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	094

ID:남천교(대구)-거더내부 S5G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ▲ 보수(기보수)
- ▲ 보수(08. 하반기)
- ▲ 보수(09. 상반기)
- ▲ 보수(09. 하반기)
- ▲ 보수(10. 상반기)
- ▲ 보수(10. 하반기)
- ▲ 보수(11. 상반기)
- ▲ 보수(11. 하반기)
- ▲ 보수(12. 상반기)
- ▲ 보수(12. 하반기)
- ▲ 보수(13. 상반기)
- ▲ 보수(13. 하반기)
- ▲ 보수(14. 상반기)
- ▲ 보수(14. 하반기)
- ▲ 보수(15. 상반기)
- ▲ 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	095

ID:남천교(대구)-거더내부 S6G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기존보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	096

ID:남천교(대구)-거더내부 S7G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

부산 ←



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

→ 대구

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	097

ID:남천교(대구)-거더내부 S8G2

보 수 이 력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	098

ID:남천교(대구)-거더내부 S9G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	099

ID:남천교(대구)-거더내부 S10G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	100

ID:남천교(대구)-거더내부 S11G2

보 수 이 력

—	기 존 균 열
—	신 규 균 열
—	보수부위재균열
⚠ —	보 수(기보수)
⚠ —	보 수(08. 하반기)
⚠ —	보 수(09. 상반기)
⚠ —	보 수(09. 하반기)
⚠ —	보 수(10. 상반기)
⚠ —	보 수(10. 하반기)
⚠ —	보 수(11. 상반기)
⚠ —	보 수(11. 하반기)
⚠ —	보 수(12. 상반기)
⚠ —	보 수(12. 하반기)
⚠ —	보 수(13. 상반기)
⚠ —	보 수(13. 하반기)
⚠ —	보 수(14. 상반기)
⚠ —	보 수(14. 하반기)
⚠ —	보 수(15. 상반기)
⚠ —	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	101

ID:남천교(대구)-거더내부 S12G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	102

ID:남천교(대구)-거더내부 S13G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	103

ID:남천교(대구)-거더내부 S14G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											



상 면

부 산 ←



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	104

ID:남천교(대구)-거더내부 S15G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	105

ID:남천교(대구)-거더내부 S16G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ⬅



상 면



좌 측 면

➡ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	106

ID:남천교(대구)-거더내부 S17G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	107

ID:남천교(대구)-거더내부 S18G2

보 수 이 력

—	기 존 균 열
—	신 규 균 열
—	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	108

ID:남천교(대구)-교대 A1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



날개벽(좌측)



정 면 도

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식				1.00	EA	1		1.00	
2	구	볼트 부식				1.00	EA	1		1.00	
3	구	체수		1.5	1.0	1.50	㎡	1		1.50	
4	구	누수흔적		0.5	2.5	1.25	㎡	1		1.25	
5	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
6	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	109

ID:남천교(대구)-교대 A2

보수이력

- ▭ 기존균열
- ▬ 신규균열
- ▬ 보수부위재균열
- ⚠ 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임





정 면 도



날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	110

ID:남천교(대구)-교각 P1



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	111

ID:남천교(대구)-교각 P2



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	112

ID:남천교(대구)-교각 P3



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- ─ 기 존 균 열
- ━ 신 규 균 열
- ━ 보수부위재균열
- 1 보 수(기보수)
- 2 보 수(08. 하반기)
- 3 보 수(09. 상반기)
- 4 보 수(09. 하반기)
- 5 보 수(10. 상반기)
- 6 보 수(10. 하반기)
- 7 보 수(11. 상반기)
- 8 보 수(11. 하반기)
- 9 보 수(12. 상반기)
- 10 보 수(12. 하반기)
- 11 보 수(13. 상반기)
- 12 보 수(13. 하반기)
- 13 보 수(14. 상반기)
- 14 보 수(14. 하반기)
- 15 보 수(15. 상반기)
- 16 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	113

ID:남천교(대구)-교각 P4



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	114

ID:남천교(대구)-교각 P5



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
1	보 수(기보수)
2	보 수(08. 하반기)
3	보 수(09. 상반기)
4	보 수(09. 하반기)
5	보 수(10. 상반기)
6	보 수(10. 하반기)
7	보 수(11. 상반기)
8	보 수(11. 하반기)
9	보 수(12. 상반기)
10	보 수(12. 하반기)
11	보 수(13. 상반기)
12	보 수(13. 하반기)
13	보 수(14. 상반기)
14	보 수(14. 하반기)
15	보 수(15. 상반기)
16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	신	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1		4.00	
3	신	망상균열		2.0	1.5	3.00	㎡	1		3.00	
4	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	
5	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	2		5.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	115

ID:남천교(대구)-교각 P6



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	3		2.10	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
3	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	116

ID:남천교(대구)-교각 P7



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식				2.00	EA	2		2.00	
2	구	볼트 부식				8.00	EA	8		8.00	
3	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
4	구	누수흔적		3.0	4.0	12.00	㎡	1		12.00	
5	구	볼트 부식				4.00	EA	4		4.00	
6	구	본체 부식				2.00	EA	2		2.00	
7	**신**	**재수**		**1.0**	**2.0**	**2.00**	**㎡**	**2**		**4.00**	
8	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	8.0		8.00	m	1		8.00	
10	신	망상균열		2.0	1.5	3.00	m	1		3.00	
11	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		0.25	m	1		0.25	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	117

ID:남천교(대구)-교각 P8



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
2	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.5		1.50	m	2		3.00	
3	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
4	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	신	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	118

ID:남천교(대구)-교각 P9

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
4	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	3		4.50	
6	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	3		6.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



(외측) (내측)

좌측면도

정 면 도

(내측) (외측)

우측면도

배 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	119

ID:남천교(대구)-교각 P10



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

―	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		6.00	m	1		6.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	2		3.00	
6	신	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
7	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	2		3.00	
8	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
11	신	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1		4.00	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
13	**신**	**우수측물탈균열**	**0.1**	**0.1**		**0.10**	**m**	**2**		**0.20**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	120

ID:남천교(대구)-교각 P11



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

―	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1		4.00	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1		2.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	
6	신	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1		4.00	
7	신	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	2		10.00	
8	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
9	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	1		4.00	
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
11	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	3		6.00	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1		5.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	121

ID:남천교(대구)-교각 P12

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		2.50	m	1		2.50	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
7	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
8	신	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
9	신	들뜸		0.2	0.3	0.06	㎡	1		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	122

ID:남천교(대구)-교각 P13



평 면 도



(외측) (내측)

좌측면도



정 면 도



(내측) (외측)

우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	우수측율탈 균열	0.1	0.1		0.10	㎡	4		0.40	
2	구	균열(0.3㎜이상)	0.3	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
4	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	6.0		6.00	m	1		6.00	
5	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	3.0		3.00	m	2		6.00	
6	신	망상균열		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	
7	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.0		2.00	m	6		12.00	
8	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	4.0		4.00	m	2		8.00	
9	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	4		4.00	
10	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	6.0		6.00	m	1		6.00	
11	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	123

ID:남천교(대구)-교각 P14



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
8	신	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	2		10.00	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	
11	신	망상균열		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	7.0		7.00	m	1		7.00	
13	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	124

ID:남천교(대구)-교각 P15



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
2	구	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	2		1.60	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1.30	m	2		2.60	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	3		3.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
11	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
12	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1		1.50	
13	신	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
14	신	망상균열		3.0	2.0	6.00	㎡	1		6.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	125

ID:남천교(대구)-교각 P16



평 면 도

* 점검로 사다리 고정 불량

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1.80	m	2		3.60	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	1		0.60	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	126

ID:남천교(대구)-교각 P17



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	127

ID:남천교(부산)-교면포장 S1

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	5		2.00	
3	신	본체 유간 이물질퇴적		1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:남천교(부산)-교면포장 S2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:남천교(부산)-교면포장 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
3	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:남천교(부산)-교면포장 S4

보 수 이 력

- ─── 기 존 균 열
- ━━━ 신 규 균 열
- ━━━ 보수부위재균열
- △ 보 수(기보수)
- △ 보 수(08. 하반기)
- △ 보 수(09. 상반기)
- △ 보 수(09. 하반기)
- △ 보 수(10. 상반기)
- △ 보 수(10. 하반기)
- △ 보 수(11. 상반기)
- △ 보 수(11. 하반기)
- △ 보 수(12. 상반기)
- △ 보 수(12. 하반기)
- △ 보 수(13. 상반기)
- △ 보 수(13. 하반기)
- △ 보 수(14. 상반기)
- △ 보 수(14. 하반기)
- △ 보 수(15. 상반기)
- △ 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	12		4.80	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:남천교(부산)-교면포장 S5

보 수 이 력

―	기 존 균 열
▬	신 규 균 열
▬	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	보수부 재균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	신	엘리네이터 파손				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:남천교(부산)-교면포장 S6

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
3	신	보수부 균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
4	신	보수부 재균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:남천교(부산)-교면포장 S7

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	소성변형		1.0	3.0	3.00	㎡	1		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:남천교(부산)-교면포장 S8



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	10		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:남천교(부산)-교면포장 S9

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:남천교(부산)-교면포장 S10

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.40	
3	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
4	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:남천교(부산)-교면포장 S11

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:남천교(부산)-교면포장 S12

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	후타재 균열	0.2	0.5		0.50	m	16		8.00	
3	구	차수판 볼트 탈락				4.00	EA	4		4.00	
4	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
5	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:남천교(부산)-교면포장 S13

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	3		0.30	
3	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:남천교(부산)-교면포장 S14



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	라벨링		0.3	15.0	4.50	㎡	1		4.50	
2	**신**	**보수부 균열부백태**		**0.1**	**1.0**	**0.10**	**㎡**	**1**		**0.10**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:남천교(부산)-교면포장 S15

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
2	신	보수부 균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:남천교(부산)-교면포장 S16



보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	10		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:남천교(부산)-교면포장 S17

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ① 보수(기보수)
- ② 보수(08. 하반기)
- ③ 보수(09. 상반기)
- ④ 보수(09. 하반기)
- ⑤ 보수(10. 상반기)
- ⑥ 보수(10. 하반기)
- ⑦ 보수(11. 상반기)
- ⑧ 보수(11. 하반기)
- ⑨ 보수(12. 상반기)
- ⑩ 보수(12. 하반기)
- ⑪ 보수(13. 상반기)
- ⑫ 보수(13. 하반기)
- ⑬ 보수(14. 상반기)
- ⑭ 보수(14. 하반기)
- ⑮ 보수(15. 상반기)
- ⑯ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	표지판 파손				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:남천교(부산)-교면포장 S18

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수([illegible]. 상반기)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수([illegible]. 상반기)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수([illegible]. 상반기)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수([illegible]. 상반기)
- 보수([illegible]. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
3	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
4	구	후타재 균열	0.2	0.4		0.40	m	7		2.80	
5	구	본체 유간 이물질퇴적		2.5		2.50	m	1		2.50	
6	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
7	구	접속도로 방호벽 균열(0.3㎜이상)	0.3	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	배수관 지지대 탈락				0.01	EA	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S3

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수([illegible]. 하반기)
- 보 수([illegible]. 상반기)
- 보 수([illegible]. 하반기)
- 보 수([illegible]. 상반기)
- 보 수([illegible]. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수([illegible]. 상반기)
- 보 수([illegible]. 하반기)
- 보 수([illegible]. 상반기)
- 보 수([illegible]. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수([illegible]. 상반기)
- 보 수([illegible]. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S4

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
1	보수(기보수)
2	보수(08. 하반기)
3	보수(09. 상반기)
4	보수(09. 하반기)
5	보수(10. 상반기)
6	보수(10. 하반기)
7	보수(11. 상반기)
8	보수(11. 하반기)
9	보수(12. 상반기)
10	보수(12. 하반기)
11	보수(13. 상반기)
12	보수(13. 하반기)
13	보수(14. 상반기)
14	보수(14. 하반기)
15	보수(15. 상반기)
16	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S5



보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.3	0.3	0.09	㎡	1		0.09	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	023

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S6



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	4		10.00	
3	신	배수관 지지대 탈락				1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	024

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S7

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	신	신축이음 하부 누수				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

※ 신축이음 하부 브라켓 전반적 용접 미흡



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S8

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- △ 보수(기보수)
- △ 보수(08. 하반기)
- △ 보수(09. 상반기)
- △ 보수(09. 하반기)
- △ 보수(10. 상반기)
- △ 보수(10. 하반기)
- △ 보수(11. 상반기)
- △ 보수(11. 하반기)
- △ 보수(12. 상반기)
- △ 보수(12. 하반기)
- △ 보수(13. 상반기)
- △ 보수(13. 하반기)
- △ 보수(14. 상반기)
- △ 보수(14. 하반기)
- △ 보수(15. 상반기)
- △ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	유도배수관 길이부족				1.00	EA	1		1.00	
2	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	3		7.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S9

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠1	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	신	균열부백태		0.6	0.25	0.15	㎡	1		0.15	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S10

보 수 이 력

──	기 존 균 열
━━	신 규 균 열
━━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S11

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ⚠1 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	029

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S12

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ⚠1 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠7 보수(11. 상반기)
- ⚠8 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠11 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠14 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	030

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S13

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	신	재료분리		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	031

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S14

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	032

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S15

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		3.00	m	1		3.00	
2	신	망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	033

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S16



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1.80	m	2		3.60	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1.80	m	1		1.80	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	망상균열		2.5	2.5	6.25	㎡	1		6.25	
5	구	망상균열		2.5	2.5	6.25	㎡	1		6.25	
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	034

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S17

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	035

ID:남천교(부산)-바닥판하면 S18

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
3	신	가로보 도장손상		0.3	0.8	0.24	m	1		0.24	
4	신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	036

ID:남천교(부산)-거더외부 S1G1

보 수 이 력

—	기 존 균 열
—	신 규 균 열
—	보수부위재균열
⚠1	보 수(기보수)
⚠2	보 수(08. 하반기)
⚠3	보 수(09. 상반기)
⚠4	보 수(09. 하반기)
⚠5	보 수(10. 상반기)
⚠6	보 수(10. 하반기)
⚠7	보 수(11. 상반기)
⚠8	보 수(11. 하반기)
⚠9	보 수(12. 상반기)
⚠10	보 수(12. 하반기)
⚠11	보 수(13. 상반기)
⚠12	보 수(13. 하반기)
⚠13	보 수(14. 상반기)
⚠14	보 수(14. 하반기)
⚠15	보 수(15. 상반기)
⚠16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면

부 산 ←



→ 대 구

하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	037

ID:남천교(부산)-거더외부 S2G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	038

ID:남천교(부산)-거더외부 S3G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	039

ID:남천교(부산)-거더외부 S4G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	강재변형		0.3		0.30	m	1		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	040

ID:남천교(부산)-거더외부 S5G1



좌 측 면



하 면



우 측 면

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.5	0.1	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	041

ID:남천교(부산)-거더외부 S6G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	042

ID:남천교(부산)-거더외부 S7G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.5	0.1	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043

ID:남천교(부산)-거더외부 S8G1

보 수 이 력	
—	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	044

ID:남천교(부산)-거더외부 S9G1

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- △1 보수(기보수)
- △2 보수(08. 하반기)
- △3 보수(09. 상반기)
- △4 보수(09. 하반기)
- △5 보수(10. 상반기)
- △6 보수(10. 하반기)
- △7 보수(11. 상반기)
- △8 보수(11. 하반기)
- △9 보수(12. 상반기)
- △10 보수(12. 하반기)
- △11 보수(13. 상반기)
- △12 보수(13. 하반기)
- △13 보수(14. 상반기)
- △14 보수(14. 하반기)
- △15 보수(15. 상반기)
- △16 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	045

ID:남천교(부산)-거더외부 S10G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	046

ID:남천교(부산)-거더외부 S11G1

보수이력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	047

ID:남천교(부산)-거더외부 S12G1

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△ ━	보 수(기보수)
△ ━	보 수(08. 하반기)
△ ━	보 수(09. 상반기)
△ ━	보 수(09. 하반기)
△ ━	보 수(10. 상반기)
△ ━	보 수(10. 하반기)
△ ━	보 수(11. 상반기)
△ ━	보 수(11. 하반기)
△ ━	보 수(12. 상반기)
△ ━	보 수(12. 하반기)
△ ━	보 수(13. 상반기)
△ ━	보 수(13. 하반기)
△ ━	보 수(14. 상반기)
△ ━	보 수(14. 하반기)
△ ━	보 수(15. 상반기)
△ ━	보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	048

ID:남천교(부산)-거더외부 S13G1

보 수 이 력

―	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	049

ID:남천교(부산)-거더외부 S14G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	050

ID:남천교(부산)-거더외부 S15G1

보 수 이 력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		1.0	0.1	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	051

ID:남천교(부산)-거더외부 S16G1

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	052

ID:남천교(부산)-거더외부 S17G1

보수이력	
—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.8	0.1	0.08	㎡	1		0.08	
2	신	도장손상		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면

부 산 ←



→ 대 구

하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	053

ID:남천교(부산)-거더외부 S18G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	054

ID:남천교(부산)-거더외부 S1G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	055

ID:남천교(부산)-거더외부 S2G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구

하 면

우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	056

ID:남천교(부산)-거더외부 S3G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	057

ID:남천교(부산)-거더외부 S4G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08.하반기)
보수(09.상반기)
보수(09.하반기)
보수(10.상반기)
보수(10.하반기)
보수(11.상반기)
보수(11.하반기)
보수(12.상반기)
보수(12.하반기)
보수(13.상반기)
보수(13.하반기)
보수(14.상반기)
보수(14.하반기)
보수(15.상반기)
보수(15.하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	058

ID:남천교(부산)-거더외부 S5G2

보 수 이 력

- ▭ 기존균열
- ▬ 신규균열
- ▬ 보수부위재균열
- ⚠ 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	059

ID:남천교(부산)-거더외부 S6G2

보 수 이 력

—	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	060

ID:남천교(부산)-거더외부 S7G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	061

ID:남천교(부산)-거더외부 S8G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	062

ID:남천교(부산)-거더외부 S9G2

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	063

ID:남천교(부산)-거더외부 S10G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	064

ID:남천교(부산)-거더외부 S11G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	065

ID:남천교(부산)-거더외부 S12G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	066

ID:남천교(부산)-거더외부 S13G2



보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	067

ID:남천교(부산)-거더외부 S14G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08.하반기)
▲	보수(09.상반기)
▲	보수(09.하반기)
▲	보수(10.상반기)
▲	보수(10.하반기)
▲	보수(11.상반기)
▲	보수(11.하반기)
▲	보수(12.상반기)
▲	보수(12.하반기)
▲	보수(13.상반기)
▲	보수(13.하반기)
▲	보수(14.상반기)
▲	보수(14.하반기)
▲	보수(15.상반기)
▲	보수(15.하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면

하 면

우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	068

ID:남천교(부산)-거더외부 S15G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	069

ID:남천교(부산)-거더외부 S16G2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	070

ID:남천교(부산)-거더외부 S17G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	071

ID:남천교(부산)-거더외부 S18G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	072

ID:남천교(부산)-거더내부 S1G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	073

ID:남천교(부산)-거더내부 S2G1

보수이력

—	기존균열
—	신규균열
—	보수부위재균열
⚠ —	보수(기보수)
⚠ —	보수(08. 하반기)
⚠ —	보수(09. 상반기)
⚠ —	보수(09. 하반기)
⚠ —	보수(10. 상반기)
⚠ —	보수(10. 하반기)
⚠ —	보수(11. 상반기)
⚠ —	보수(11. 하반기)
⚠ —	보수(12. 상반기)
⚠ —	보수(12. 하반기)
⚠ —	보수(13. 상반기)
⚠ —	보수(13. 하반기)
⚠ —	보수(14. 상반기)
⚠ —	보수(14. 하반기)
⚠ —	보수(15. 상반기)
⚠ —	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	074

ID:남천교(부산)-거더내부 S3G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ← → 대 구



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	075

ID:남천교(부산)-거더내부 S4G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	076

ID:남천교(부산)-거더내부 S5G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

부 산 ←



상 면



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	077

ID:남천교(부산)-거더내부 S6G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

부 산 ← → 대 구



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	078

ID:남천교(부산)-거더내부 S7G1

보 수 이 력	
—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	079

ID:남천교(부산)-거더내부 S8G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	080

ID:남천교(부산)-거더내부 S9G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	081

ID:남천교(부산)-거더내부 S10G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수([illegible]. 상반기)
- 보수([illegible]. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	환기구 볼트체결불량				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	082

ID:남천교(부산)-거더내부 S11G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	환기구 볼트체결불량				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	083

ID:남천교(부산)-거더내부 S12G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	084

ID:남천교(부산)-거더내부 S13G1

보 수 이 력

—	기 존 균 열
—	신 규 균 열
—	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	085

ID:남천교(부산)-거더내부 S14G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	086

ID:남천교(부산)-거더내부 S15G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	087

ID:남천교(부산)-거더내부 S16G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	088

ID:남천교(부산)-거더내부 S17G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	089

ID:남천교(부산)-거더내부 S18G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- △ 보수(기보수)
- △ 보수(08. 하반기)
- △ 보수(09. 상반기)
- △ 보수(09. 하반기)
- △ 보수(10. 상반기)
- △ 보수(10. 하반기)
- △ 보수(11. 상반기)
- △ 보수(11. 하반기)
- △ 보수(12. 상반기)
- △ 보수(12. 하반기)
- △ 보수(13. 상반기)
- △ 보수(13. 하반기)
- △ 보수(14. 상반기)
- △ 보수(14. 하반기)
- △ 보수(15. 상반기)
- △ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	090

ID:남천교(부산)-거더내부 S1G2

보수이력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	091

ID:남천교(부산)-거더내부 S2G2

보수이력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	092

ID:남천교(부산)-거더내부 S3G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	093

ID:남천교(부산)-거더내부 S4G2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	094

ID:남천교(부산)-거더내부 S5G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	095

ID:남천교(부산)-거더내부 S6G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	096

ID:남천교(부산)-거더내부 S7G2

보 수 이 력

—	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	097

ID:남천교(부산)-거더내부 S8G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	098

ID:남천교(부산)-거더내부 S9G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	099

ID:남천교(부산)-거더내부 S10G2

보수이력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←

→ 대 구



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	100

ID:남천교(부산)-거더내부 S11G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	환기구 볼트체결불량				2.00	EA	2		2.00	
2	구	환기구 볼트체결불량				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	101

ID:남천교(부산)-거더내부 S12G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	102

ID:남천교(부산)-거더내부 S13G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	103

ID:남천교(부산)-거더내부 S14G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	104

ID:남천교(부산)-거더내부 S15G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ⟵



상 면



좌 측 면



하 면



우 측 면

⟶ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	105

ID:남천교(부산)-거더내부 S16G2

보수이력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ← → 대 구



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	106

ID:남천교(부산)-거더내부 S17G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	107

ID:남천교(부산)-거더내부 S18G2

보 수 이 력

▭	기존균열
▬	신규균열
▬	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면

부 산 ←



좌 측 면

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	108

ID:남천교(부산)-교대 A1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임





정 면 도



날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



날개벽(좌측) → ← 날개벽(우측)

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	109

ID:남천교(부산)-교대 A2

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- △1 보수(기보수)
- △2 보수(08. 하반기)
- △3 보수(09. 상반기)
- △4 보수(09. 하반기)
- △5 보수(10. 상반기)
- △6 보수(10. 하반기)
- △7 보수(11. 상반기)
- △8 보수(11. 하반기)
- △9 보수(12. 상반기)
- △10 보수(12. 하반기)
- △11 보수(13. 상반기)
- △12 보수(13. 하반기)
- △13 보수(14. 상반기)
- △14 보수(14. 하반기)
- △15 보수(15. 상반기)
- △16 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
2	구	누수흔적		0.3	1.7	0.51	㎡	1		0.51	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	신	**균열(0.3mm미만)**	**0.1**	**0.4**		**0.40**	**m**	**1**		**0.40**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



날개벽(좌측)



정 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	110

ID:남천교(부산)-교각 P1



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	3		0.03	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.3		0.30	m	2		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	111

ID:남천교(부산)-교각 P2



평 면 도



(외측) (내측)

좌측면도



정 면 도



(내측) (외측)

우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	3		3.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		6.00	m	2		12.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	112

ID:남천교(부산)-교각 P3



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	신	망상균열		1.5	1.5	2.25	㎡	1		2.25	
4	신	유도배수관 길이부족				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	113

ID:남천교(부산)-교각 P4



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- △ 보수(기보수)
- △ 보수(08. 하반기)
- △ 보수(09. 상반기)
- △ 보수(09. 하반기)
- △ 보수(10. 상반기)
- △ 보수(10. 하반기)
- △ 보수(11. 상반기)
- △ 보수(11. 하반기)
- △ 보수(12. 상반기)
- △ 보수(12. 하반기)
- △ 보수(13. 상반기)
- △ 보수(13. 하반기)
- △ 보수(14. 상반기)
- △ 보수(14. 하반기)
- △ 보수(15. 상반기)
- △ 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	파손		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
2	신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	114

ID:남천교(부산)-교각 P5



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	2		1.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	115

ID:남천교(부산)-교각 P6



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	116

ID:남천교(부산)-교각 P7



평 면 도

* 전개소 Plate 녹발생



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
7	구	파손		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
8	신	본체 부식				2.00	EA	2		2.00	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		3.50	m	1		3.50	
10	신	망상균열		1.5	1.5	2.25	㎡	1		2.25	
11	신	망상균열		2.0	1.5	3.00	㎡	1		3.00	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	117

ID:남천교(부산)-교각 P8



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
1	보 수(기보수)
2	보 수(08. 하반기)
3	보 수(09. 상반기)
4	보 수(09. 하반기)
5	보 수(10. 상반기)
6	보 수(10. 하반기)
7	보 수(11. 상반기)
8	보 수(11. 하반기)
9	보 수(12. 상반기)
10	보 수(12. 하반기)
11	보 수(13. 상반기)
12	보 수(13. 하반기)
13	보 수(14. 상반기)
14	보 수(14. 하반기)
15	보 수(15. 상반기)
16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
2	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	2		6.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	118

ID:남천교(부산)-교각 P9



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
1	보 수(기보수)
2	보 수(08. 하반기)
3	보 수(09. 상반기)
4	보 수(09. 하반기)
5	보 수(10. 상반기)
6	보 수(10. 하반기)
7	보 수(11. 상반기)
8	보 수(11. 하반기)
9	보 수(12. 상반기)
10	보 수(12. 하반기)
11	보 수(13. 상반기)
12	보 수(13. 하반기)
13	보 수(14. 상반기)
14	보 수(14. 하반기)
15	보 수(15. 상반기)
16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
2	구	망상균열		2.0	4.0	8.00	㎡	1		8.00	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.5		0.50	m	2		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	119

ID:남천교(부산)-교각 P10



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

—	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부재균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1		5.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



배 면

좌측 →

←내.좌측

내.우측→

← 우측

정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	120

ID:남천교(부산)-교각 P11



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
1	보수(기보수)
2	보수(08. 하반기)
3	보수(09. 상반기)
4	보수(09. 하반기)
5	보수(10. 상반기)
6	보수(10. 하반기)
7	보수(11. 상반기)
8	보수(11. 하반기)
9	보수(12. 상반기)
10	보수(12. 하반기)
11	보수(13. 상반기)
12	보수(13. 하반기)
13	보수(14. 상반기)
14	보수(14. 하반기)
15	보수(15. 상반기)
16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	우수측율탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.5		3.50	m	2		7.00	
5	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1		1.50	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	4		3.20	
7	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		3.00	m	1		3.00	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
11	구	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		3.00	m	1		3.00	
12	신	망상균열		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	
13	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	121

ID:남천교(부산)-교각 P12

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	2		1.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	2		1.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	2		1.00	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	2		3.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1		5.00	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	2		3.00	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
11	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
12	신	망상균열		1.5	2.0	3.00	m²	1		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



(외측) (내측)

좌측면도



정 면 도



(내측) (외측)

우측면도



배 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	122

ID:남천교(부산)-교각 P13



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	3		6.00	
4	신	망상균열		4.0	2.0	8.00	m	1		8.00	
5	신	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		6.00	m	1		6.00	
6	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	4		4.00	
7	신	망상균열		1.5	1.5	2.25	m	2		4.50	
8	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	2		6.00	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2		4.00	
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		3.50	m	1		3.50	
11	신	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
13	신	망상균열		1.0	1.0	1.00	m	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	123

ID:남천교(부산)-교각 P14



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

―	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	2		2.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1		4.00	
4	구	망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
5	신	망상균열		1.5	1.5	2.25	m	1		2.25	
6	신	망상균열		3.0	1.0	3.00	m	1		3.00	
7	신	균열(0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1		5.00	
8	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	4		8.00	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	7		14.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	124

ID:남천교(부산)-교각 P15



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	2		1.60	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.2		2.20	m	6		13.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
6	신	망상균열		3.0	2.0	6.00	m	1		6.00	
7	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	m	1		4.00	
8	신	망상균열		1.5	1.5	2.25	m	1		2.25	
9	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
10	신	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
11	신	배수관 막힘				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	125

ID:남천교(부산)-교각 P16



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1		2.00	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	126

ID:남천교(부산)-교각 P17



평 면 도



좌측면도



정 면 도



우측면도



배 면 도

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
2	구	균열(0.3㎜이상)	0.3	3.0		3.00	m	1		3.00	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.5		2.50	m	1		2.50	
4	구	균열(0.3㎜이상)	0.3	2.5		2.50	m	1		2.50	
5	구	파손		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	127