원부교 S1 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	후타재파손	0.6	0.2	1EA	0.12	㎡
2	후타재파손	0.2	7.0	2EA	2.80	㎡
3	포장망상균열	3.0	0.4	1EA	1.20	㎡
4	포장균열		2.0	1EA	2.00	m
5	토사퇴적	30.0	0.6	1EA	18.00	㎡
6	토사퇴적	30.0	0.3	1EA	9.00	㎡
7	균열	0.2	0.6	75EA	45.00	m
8	균열	0.2	0.6	73EA	43.80	m
9	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
10	차수판탈락			1EA	1	EA
11	교명판탈락			1EA	1	EA
12	파손	0.2	0.5	1EA	0.10	㎡
13	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
14	포장균열		10.0	1EA	10.00	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	작 성 자	검 토 자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S1 SLAB 상면

원부교 S2 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	포장파손	0.3	0.1	1EA	0.03	㎡
2	토사퇴적	30.0	0.5	1EA	15.00	㎡
3	토사퇴적	30.0	0.5	1EA	15.00	㎡
4	포장균열		22.0	1EA	22.00	m
5	균열	0.2	0.6	58EA	34.80	m
6	균열	0.2	0.6	63EA	37.80	m
7	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
8	포장균열		2.0	1EA	2.00	m
9	차수판탈락			1EA	1	EA
10	포장망상균열	1.0	1.5	1EA	1.50	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S2 SLAB 상면

원부교 S3 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	포장망상균열	1.0	45.0	1EA	45.00	㎡
2	토사퇴적	45.0	0.6	1EA	27.00	㎡
3	토사퇴적	45.0	0.5	1EA	22.50	㎡
4	균열	0.2	0.6	66EA	39.60	m
5	균열	0.2	0.6	71EA	42.60	m
6	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
7	차수판탈락			1EA	1	EA





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 SLAB 상면

원부교 S4 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	토사퇴적	45.0	0.5	1EA	22.50	㎡
2	토사퇴적	45.0	0.5	1EA	22.50	㎡
3	포장망상균열	45.0	0.8	1EA	36.00	㎡
4	균열	0.2	0.6	115EA	69.00	m
5	균열	0.2	0.6	81EA	48.60	m
6	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S4 SLAB 상면

원부교 S5 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	토사퇴적	45.0	0.4	1EA	18.00	㎡
2	토사퇴적	45.0	0.6	1EA	27.00	㎡
3	망상균열	45.0	0.4	1EA	18.00	㎡
4	균열	0.2	0.6	97EA	58.20	m
5	균열	0.2	0.6	79EA	47.40	m
6	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
7	포장패임	0.2	0.1	1EA	0.02	㎡
8	차수판탈락			1EA	1	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자 출 장 자	과업참여자 결 토 자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S5 SLAB 상면

원부교 S6 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	토사퇴적	30.0	0.5	1EA	15.00	㎡
2	토사퇴적	30.0	1.4	1EA	42.00	㎡
3	포장망상균열	30.0	0.8	1EA	24.00	㎡
4	균열	0.2	0.6	120EA	72.00	m
5	균열	0.2	0.6	49EA	29.40	m
6	이물질퇴적		10.0	1EA	10.00	m
7	포장균열		20.0	1EA	20.00	m
8	포장균열		1.0	1EA	1.00	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S6 SLAB 상면

원부교 S7 SLAB 상면



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	토사퇴적	30.0	0.5	1EA	15.00	㎡
2	토사퇴적	30.0	0.3	1EA	9.00	㎡
3	균열	0.2	0.6	97EA	58.20	m
4	균열	0.2	0.6	67EA	40.20	m
5	후타재파손	0.6	0.3	1EA	0.18	㎡
6	후타재균열	0.5	3.5	1EA	3.50	m
7	후타재파손	0.2	7.0	2EA	2.80	㎡
8	포장균열		10.0	1EA	10.00	m
9	포장균열		2.0	1EA	2.00	m
10	포장균열		2.0	1EA	2.00	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S7 SLAB 상면

원부교 S1 SLAB 하면



* S1 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	배수관연결부누수			1EA	1	EA
2	배수관연결부누수			1EA	1	EA
3	배수관연결부누수			1EA	1	EA





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S1 SLAB 하면

원부교 S2 SLAB 하면



* S2 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA
2	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA
3	배수관연결부누수			1EA	1	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자 출 결 자	결 토 자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S2 SLAB 하면

원부교 S3 SLAB 하면



* S3 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA
2	배수관연결부누수			1EA	1	EA
3	배수관탈락			1EA	1	EA
4	배수관연결부누수			1EA	1	EA





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						작 성 자	검 토 자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 SLAB 하면

원부교 S4 SLAB 하면



* S4 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S4 SLAB 하면

원부교 S5 SLAB 하면



* S5 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA
2	배수관연결부누수			1EA	1	EA
3	배수관연결부누수			1EA	1	EA
4	배수관연결부누수			1EA	1	EA
5	배수관연결부누수			1EA	1	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S5 SLAB 하면

원부교 S6 SLAB 하면



* S6 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	망상균열	0.8	1.0	1EA	0.80	㎡
2	거푸집미제거		8.0	1EA	1	EA
3	배수관연결부누수			1EA	1	EA
4	배수관연결부누수			1EA	1	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	작 성 자	검 토 자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S6 SLAB 하면

원부교 S7 SLAB 하면



* S7 캔틸레버 양측 물끊기홈 미설치 전구간

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						작 성 자	검 토 자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S7 SLAB 하면

원부교 S1 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
2	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
3	균열	0.2	0.6	1EA	0.60	m
4	균열	0.2	0.6	1EA	0.60	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S1 거더

원부교 S1 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.2	0.6	2EA	1.20	m
2	균열	0.2	0.6	1EA	0.60	m
3	균열	0.2	0.6	1EA	0.60	m
4	파손	0.2	0.2	1EA	0.04	㎡





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S1 거더

원부교 S2 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
2	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
3	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
4	균열	0.1	0.6	2EA	1.20	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S2 거더

원부교 S2 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
2	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
3	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
4	파손	0.1	0.3	1EA	0.03	㎡





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S2 거더

원부교 S3 거더

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.3	1EA	0.30	m
2	균열	0.1	0.3	1EA	0.30	m
3	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m
4	파손	0.1	0.3	1EA	0.03	㎡





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 거더

원부교 S3 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.3	1EA	0.30	m
2	균열	0.2	0.7	1EA	0.70	m
3	균열	0.2	0.7	3EA	2.10	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 거더

원부교 S4 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S4 거더

원부교 S4 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.9	4EA	3.60	m
2	균열	0.2	0.9	1EA	0.90	m
3	균열	0.1	0.9	4EA	3.60	m
4	균열	0.1	0.9	4EA	3.60	m
5	균열	0.1	0.9	4EA	3.60	m
6	균열	0.1	0.9	4EA	3.60	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S4 거더

원부교 S5 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	박락	0.3	0.2	1EA	0.06	㎡





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S5 거더

원부교 S5 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.9	2EA	1.80	m
2	균열	0.1	0.9	3EA	2.70	m
3	균열	0.1	0.9	5EA	4.50	m
4	파손	0.4	0.2	1EA	0.08	㎡
5	균열	0.1	0.9	2EA	1.80	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S5 거더

원부교 S6 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S6 거더

원부교 S6 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.6	1EA	0.60	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S6 거더

원부교 S7 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업참여자			도 면 명
					과업책임자	점검자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S7 거더

원부교 S7 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S7 거더

원부교 S1 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S1 가로보

원부교 S2 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S2 가로보

원부교 S3 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 가로보

원부교 S4 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설계자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S4 가로보

원부교 S5 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	재료분리	0.3	0.1	1EA	0.03	㎡





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S5 가로보

원부교 S6 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설계자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S6 가로보

원부교 S7 가로보



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	손상없음					

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S7 가로보

원부교 A1, A2 교대

< A1 >



< A2 >



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	누수흔적	0.6	1.0	1EA	0.60	㎡
2	박락	0.5	0.5	1EA	0.25	㎡
3	몰탈파손	0.2	0.2	1EA	0.04	㎡
4	받침부식			3EA	3	EA
5	거푸집미제거			1EA	1	EA
6	백태	0.2	2.0	1EA	0.40	㎡
7	들뜸	0.1	0.3	1EA	0.03	㎡
8	백태	0.2	0.2	1EA	0.04	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업원어자			도 면 명
					과업책임자	품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 A1, A2 교대

원부교 P1 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.2	1EA	0.20	m
2	박락	1.6	0.4	1EA	0.64	㎡
3	균열	0.3	1.5	1EA	1.50	m
4	균열	0.1	0.4	1EA	0.40	m
5	균열	1.0	1.5	1EA	1.50	m
6	균열	0.2	0.5	1EA	0.50	m
7	몰탈박락	0.2	0.1	1EA	0.02	㎡
8	받침부식			2EA	2	EA
9	몰탈박락	0.3	0.5	2EA	0.30	㎡
10	몰탈박락	0.3	0.4	1EA	0.12	㎡
11	받침부식			4EA	4	EA
12	몰탈박락	0.2	0.2	3EA	0.12	㎡
13	백태	0.3	1.0	1EA	0.30	㎡
14	균열	0.2	1.0	1EA	1.00	m
15	균열	0.2	0.5	1EA	0.50	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	설토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P1 교각

원부교 P2 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.4	1EA	0.40	m
2	받침부식			1EA	1	EA
3	표면열화	1.2	1.5	1EA	1.80	㎡
4	표면열화	1.2	1.5	1EA	1.80	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업총괄자 과업책임자	품질자	결 토 자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P2 교각

원부교 P3 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	1.2	1EA	1.20	m

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업총괄자			도 면 명
					과업책임자	품질자	결 토 자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P3 교각

원부교 P4 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.2	0.5	1EA	0.50	m
2	파손부 보수미흡	0.4	0.3	1EA	0.12	㎡
3	파손부 보수미흡	0.2	0.2	2EA	0.08	㎡
4	백태	0.3	1.0	1EA	0.30	㎡
5	백태	0.1	1.0	1EA	0.10	㎡
6	백태	0.1	1.0	1EA	0.10	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업총괄자			도 면 명
					과업책임자	품질자	설계자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P4 교각

원부교 P5 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열 및 백태	0.2	0.5	1EA	0.10	㎡
2	보수부 들뜸	0.2	0.3	1EA	0.06	㎡
3	균열	0.5	0.6	1EA	0.60	m
4	박락	0.2	0.2	1EA	0.04	㎡
5	균열	0.2	0.4	1EA	0.40	m
6	박락	0.1	1.0	1EA	0.10	㎡
7	백태	0.2	0.3	1EA	0.06	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	과업참여자		도 면 명
						품질자	필 토 자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P5 교각

원부교 P6 교각



< 장호원IC측 >



< 가남면측 >

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.2	1EA	0.20	m
2	보수부 재균열	0.2	1.6	1EA	1.60	m
3	균열	0.2	1.7	1EA	1.70	m
4	재료분리	1.2	2.0	1EA	2.40	㎡
5	백태	0.2	0.5	1EA	0.10	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업총괄자			도 면 명
					과업책임자	품질자	검토자	
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 P6 교각