교리IC교 주형내부(S3)



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		mm, m	m		물량	단위
1	도장박리	0.1	2.0	3EA	0.60	㎡
2	실링미처리			3EA	3	EA
3	도장박리	0.2	2.0	2EA	0.80	㎡
4	블럭적지			1EA	1	EA
5	실링미처리			3EA	3	EA

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	측 적	점검일자	과업책임자	검 증 자	검 토 자	도 면 명
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 주형내부(S3)