원부교 S3 거더



연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	균열	0.1	0.3	1EA	0.30	m
2	균열	0.2	0.7	1EA	0.70	m
3	균열	0.2	0.7	3EA	2.10	m





과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
원부교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				원부교 S3 거더