



S1 SLAB 상면

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감철거)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
2	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
3	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
4	포장부	열화			1			
5	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
6	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
7	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
8	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
9	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
10	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
11	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
12	한전관 보호구체	방상균열	0.3	3.0	1	0.09	1	