



[정 면]



[좌측면]



[후 면]



[우측면]

P2 교각

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감형태)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	P2 교각	재료분리	7.0	0.5	1	3.50		
2	P2 교각	재료분리	2.7	0.5	1	1.35		
3	P2 교각	백태	0.2	0.2	1	0.04		
4	P2 교각	재료분리	7.0	0.5	1	3.50		
5	P2 교각	재료분리	27.0	0.5	1	13.50		