



[정 면]



[좌측면]



[후 면]



[우측면]

P15 교각

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감형태)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	P15 교각	백태	1.5	0.6	1	0.90	5	