경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제1펌프장			
사진번호	01	위치	외부	사진번호	02	위치	-
내 용	전경			내 용	설명판		
사진번호	03	위치	내부	사진번호	04	위치	내부
내 용	1층 전경			내 용	지하층 전경		
사진번호	05	위치	외부	사진번호	06	위치	내부
내 용	옥상층 전경			내 용	전기실 전경		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제1펌프장			
							
사진번호	07	위치	외부 벽체	사진번호	08	위치	천장
내 용	마감 망상균열 (A=0.5m×5.0m)			내 용	누수흔적 (A=15.0m×0.5m)		
사진번호	09	위치	옥상층 벽체	사진번호	10	위치	옥상층 바닥
내 용	마감 망상균열 (A=100.0m×1.0m, 전구간)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m, 8EA)		
사진번호	11	위치	외부 바닥	사진번호	12	위치	외부 바닥
내 용	콘크리트 박리 및 박락 (A=1.0m×0.5m)			내 용	콘크리트 손상 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제1펌프장			
사진번호	13	위치	외부 바닥	사진번호	14	위치	내부 천장
내 용	H-Beam 부식 (A=5.0m×0.2m, 2EA)			내 용	호이스트 레일 부식 (A=15.0m×0.2m)		
							
사진번호	15	위치	외부 벽체	사진번호	16	위치	내부 지하층 벽체
내 용	배수관 이음부 누수 (1EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=3.0m, 6EA)		
사진번호	17	위치	내부 지하층 보	사진번호	18	위치	내부 지하층 바닥
내 용	백태 (A=15.0m×0.5m)			내 용	콘크리트 박리 및 박락 (A=2.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제2펌프장			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	기전설비
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	기전설비	사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	전경			내 용	표면박리 (A=2.5m×2.0m)		
사진번호	05	위치	외부 맨홀	사진번호	06	위치	내부
내 용	입구 부식 (A=0.5m×0.5m)			내 용	관 부식 (A=1.0m×2.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제1유량계실			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	내부 천장 출입구
내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.1m)			내 용	콘크리트 박락 (A=1.5m×3.0m)		
사진번호	05	위치	내부 벽체	사진번호	06	위치	내부 설비
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=3.0m)			내 용	관 부식 (A=1.0m×5.0m, 2개소)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입 제2유량계실			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	기전설비
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부	사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	전경			내 용	콘크리트 표면상태 양호		
사진번호	05	위치	내부 설비	사진번호	06	위치	내부 설비
내 용	관 부식 (A=0.5m×2.0m, 2EA)			내 용	관로 받침 부식 (A=0.5m×0.5m, 3EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입맨홀			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	외부 계단	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	망상균열 (A=1.0m×2.0m)			내 용	백태 (A=0.2m×0.2m)		
사진번호	05	위치	외부 계단	사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	콘크리트 파손 (A=0.1m×0.1m)			내 용	콘크리트 표면상태 양호		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유입분배조			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	외부 벽체
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.5m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.5m)		
사진번호	05	위치	외부 바닥	사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기식 침사지(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 벽체	사진번호	04	위치	외부 계단
내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.1m, 2EA)			내 용	콘크리트 박리 (A=0.2m×0.5m)		
사진번호	05	위치	외부 설비	사진번호	06	위치	외부
내 용	부식 (A=0.5m×1.0m, 2EA)			내 용	FRP 지붕 증축		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기식 침사지(2계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 벽체 상면	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=1.2m, 9EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)		
사진번호	05	위치	외부 벽체	사진번호	06	위치	외부
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=1.0m)			내 용	FRP 지붕 증축		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 1차 분배조(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	균열 및 백태 (L=1.5m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=3.5m)		
사진번호	05	위치	외부 설비	사진번호	06	위치	외부 설비
내 용	부식 및 파손 (A=0.1m×0.2m)			내 용	부식 및 파손 (A=0.1m×0.2m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 1차 분배조(2계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.1㎜, L=0.5m, 2EA)			내 용	균열 (CW=0.1㎜, L=1.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기조(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	전경			내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 13EA)		
사진번호	03	위치	선택조 및 혐기성조 벽체	사진번호	04	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.5m, 12EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=1.0m, 4EA)		
사진번호	05	위치	선택조 및 혐기성조 벽체	사진번호	06	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 3EA)			내 용	오염 및 도장박리 (A=2.0m×1.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기조(1계열)			
사진번호	07	위치	포기조 외부 계단	사진번호	08	위치	포기조 외부 바닥
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m)			내 용	콘크리트 박리 (A=0.5m×1.0m)		
사진번호	09	위치	포기조 외부 바닥	사진번호	10	위치	포기조 내부 벽체
내 용	망상균열 (A=1.0m×1.0m)			내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 3EA)		
사진번호	11	위치	포기조 내부 벽체	사진번호	12	위치	포기조 내부 벽체
내 용	콘크리트 박리 (A=0.3m×0.5m)			내 용	콘크리트 파손 (A=0.1m×0.3m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기조(2계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	전경			내 용	균열부 백태 (A=0.1m×0.5m)		
							
사진번호	03	위치	선택조 및 혐기성조 바닥	사진번호	04	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	콘크리트 박리 및 박락 (A=0.3m×0.5m)			내 용	균열 및 백태 (CW=0.1㎜, L=1.0m)		
사진번호	05	위치	선택조 및 혐기성조 벽체	사진번호	06	위치	선택조 및 혐기성조 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m)			내 용	균열 (L=1.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기조(2계열)			
사진번호	07	위치	포기조 외부 벽체	사진번호	08	위치	포기조 외부 바닥
내 용	망상균열 (A=1.0m×2.0m)			내 용	마감몰탈 파손 (A=0.5m×4.0m)		
사진번호	09	위치	포기조 외부 바닥	사진번호	10	위치	포기조 외부 벽체
내 용	표면박리 (A=1.0m×1.0m, 2EA)			내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 6EA)		
사진번호	11	위치	포기조 내부 벽체	사진번호	12	위치	포기조 내부 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 5EA)			내 용	마감재 들뜸 (A=0.5m×0.2m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 2차 분배조(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	기전 설비
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	외부 설비	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	녹발생 (A=0.5m×0.5m)			내 용	백태 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 2차 분배조(2계열)			
							
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부 벽체
내 용	전경			내 용	균열 (CW=0.2㎜ L=1.0m, 4EA)		
사진번호	03	위치	내부 벽체	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜ L=1.0m, 2EA)			내 용	백태 (A=0.5m×0.5m, 5EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 최종침전지(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	1지 내,외부 벽체
내 용	전경			내 용	균열 및 백태 (L=3.0m, 65EA)		
사진번호	03	위치	1지 외부	사진번호	04	위치	1지 외부 벽체
내 용	블럭침하 (A=0.5m×1.0m)			내 용	균열 및 백태 (L=3.0m, 65EA)		
사진번호	05	위치	2지 내,외부 벽체	사진번호	06	위치	2지 외부 계단
내 용	균열 및 백태 (L=3.0m, 87EA)			내 용	콘크리트 파손 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 최종 침전지(2계열)			
							
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	1지 외부 벽체
내 용	전경			내 용	균열 (CW=0.1㎜, L=0.5m, 40EA)		
사진번호	03	위치	2지 외부 벽체	사진번호	04	위치	2지 외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.1㎜, L=1.0m, 4EA)			내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 4EA)		
사진번호	05	위치	2지 내부 벽체	사진번호	06	위치	2지 내부 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 36EA)			내 용	균열 및 백태 (L=1.0m, 36EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 유출 유량 측정조			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	외부 벽체
내 용	전경			내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.2m)		
							
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	외부 벽체
내 용	망상균열 (A=1.5m×0.2m)			내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.1m)		
사진번호	05	위치	외부 벽체	사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 12EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 9EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 우수 배수 펌프장			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	외부 설비	사진번호	04	위치	외부 바닥
내 용	기초마감균열(CW=0.1㎜, L=0.5m, 16EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 2EA)		
사진번호	05	위치	외부 바닥	사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=0.5m, 2EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=1.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : UV소독조			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	외부
내 용	전경			내 용	재료분리 (A=0.5m×0.5m)		
							
사진번호	03	위치	외부	사진번호	04	위치	외부
내 용	블럭침하 (A=1.0m×1.0m)			내 용	블럭침하 (A=1.0m×1.0m)		
사진번호	05	위치	외부 바닥	사진번호	06	위치	외부 바닥
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 3EA)			내 용	마감망상균열 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 총인처리시설			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 설비	사진번호	04	위치	외부 설비
내 용	상태 양호			내 용	상태 양호		
사진번호	05	위치	외부 설비	사진번호	06	위치	내부 설비
내 용	상태 양호			내 용	상태 양호		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 총인처리시설			
사진번호	07	위치	외부 바닥	사진번호	08	위치	외부 바닥
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=2.5m)			내 용	표면박리 (A=4.0m×4.0m)		
							
사진번호	09	위치	외부 바닥	사진번호	10	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=0.5m)			내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=2.5m, 15EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 슬러지펌프실(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부 지하층
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	내부 지하층 천장
내 용	표면 박리 (A=0.1m×0.3m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=3.0m)		
사진번호	05	위치	내부 지하층 벽체	사진번호	06	위치	내부 지하층 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=1.0m)			내 용	철근노출 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 슬러지펌프실(2계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부 지하층
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	03	위치	외부 벽체	사진번호	04	위치	외부 채광창
내 용	박리 및 박락 (A=0.1m×0.1m)			내 용	실리콘 열화 (L=8.0m)		
							
사진번호	05	위치	내부 지하층 벽체	사진번호	06	위치	내부 지하층 벽체
내 용	누수흔적 (A=0.5m×5.0m, 4EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m, 3EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 공동구(A～C - Line)			
사진번호	01	위치	A-Line	사진번호	02	위치	B-Line
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	C-Line	사진번호	04	위치	A-Line 벽체
내 용	전경			내 용	균열 (CW=0.1㎜, L=1.5m)		
사진번호	05	위치	A-Line 벽체	사진번호	06	위치	A-Line 벽체
내 용	백태 (A=0.1m×0.5m)			내 용	누수 및 백태 (A=0.1m×1.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 공동구(A～C - Line)			
사진번호	07	위치	A-Line 채광창	사진번호	08	위치	A-Line 천장
내 용	실리콘 열화 (L=1.5m)			내 용	누수 및 백태 (L=2.5m)		
사진번호	09	위치	B-Line 벽체	사진번호	10	위치	B-Line 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=0.5m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)		
사진번호	11	위치	B-Line 벽체	사진번호	12	위치	B-Line 벽체
내 용	균열 및 백태 (L=0.5m, 16EA)			내 용	균열 및 백태 (L=0.5m, 16EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 공동구(A～C - Line)			
							
사진번호	13	위치	C-Line 바닥	사진번호	14	위치	C-Line 천장
내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.5m)			내 용	균열 및 백태 (L=0.5m, 6EA)		
사진번호	15	위치	C-Line 벽체	사진번호	16	위치	C-Line 바닥
내 용	조인트부 누수 (A=0.1m×3.0m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=3.0m)		
사진번호	17	위치	C-Line 바닥	사진번호	18	위치	C-Line 바닥
내 용	균열 보수			내 용	콘크리트 박락 보수		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 수처리기계실동			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부 지하층
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 1층 전기실	사진번호	04	위치	내부 1층 미세스크린실
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	05	위치	내부 2층	사진번호	06	위치	옥상층
내 용	전경			내 용	전경		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 수처리기계실동			
사진번호	07	위치	외부 벽체	사진번호	08	위치	외부 벽체
내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=1.0m, 12EA)			내 용	도장박리 (A=10.0m×2.5m)		
사진번호	09	위치	외부 벽체	사진번호	10	위치	외부 바닥
내 용	누수오염 (A=2.0m×2.0m)			내 용	콘크리트 박리 (A=2.0m×2.0m)		
사진번호	11	위치	외부 출입구	사진번호	12	위치	외부 배수시설
내 용	부식 (A=5.0m×0.5m)			내 용	집수정 박락 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 수처리기계실동			
사진번호	13	위치	외부 배수시설	사진번호	14	위치	외부 벽체
내 용	집수구 누수 (1EA)			내 용	마감재 손상 (A=3.0m×0.1m)		
사진번호	15	위치	내부 지하층 바닥	사진번호	16	위치	내부 지하층 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=5.0m)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=5.0m)		
사진번호	17	위치	내부 1층 스크린실 벽체	사진번호	18	위치	내부 1층 스크린실 바닥
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=1.5m)			내 용	콘크리트 파손 (A=0.5m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 수처리기계실동			
							
사진번호	19	위치	내부 1층 기계실 벽체	사진번호	20	위치	내부 1층 전기실 벽체
내 용	마감균열 (CW=0.1㎜, L=1.0m)			내 용	마감균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m, 2EA)		
사진번호	21	위치	내부 1층 전기실 벽체	사진번호	22	위치	내부 1층 전기실 벽체
내 용	누수흔적 - 양호			내 용	누수흔적 - 양호		
사진번호	23	위치	내부 2층 벽체	사진번호	24	위치	옥상층 1구역 채광창
내 용	누수흔적 (A=0.5m×3.5m)			내 용	받침콘크리트 망상균열 (A=75.0m×0.5m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 수처리기계실동			
사진번호	25	위치	옥상층 1구역 채광창	사진번호	26	위치	옥상층 1구역 채광창
내 용	보호천 파손 (4EA)			내 용	보호천 파손 (4EA)		
사진번호	27	위치	옥상층 1구역 피뢰침	사진번호	28	위치	옥상층 조인트부
내 용	받침 파손 및 부식 (A=1.0m×1.0m, 2EA)			내 용	연결부 이격 (A=1.0m×1.0m)		
사진번호	29	위치	옥상층 1구역 바닥	사진번호	30	위치	옥상층 2구역 바닥
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 64EA)			내 용	들뜸 (A=5.0m×5.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기전기실(1계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 벽체	사진번호	04	위치	내부 환기구
내 용	마감 망상균열 (A=18.0m×1.5m)			내 용	누수흔적 (A=1.0m×1.0m)		
사진번호	05	위치	내부 천장 채광창	사진번호	06	위치	내부 천장 채광창
내 용	누수흔적 (A=12.0m×1.0m, 3EA)			내 용	누수흔적 (A=12.0m×1.0m, 3EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기전기실(1계열)			
사진번호	07	위치	옥상층 바닥	사진번호	08	위치	옥상층 벽체
내 용	콘크리트 박리 (A=5.0m×5.0m)			내 용	마감 망상균열 (A=23.0㎡)		
사진번호	09	위치	옥상층 채광창	사진번호	10	위치	옥상층 채광창
내 용	보호천 파손 (A=0.5m×0.5m)			내 용	보호천 파손 (A=0.5m×0.5m)		
사진번호	11	위치	옥상층 벽체 상면	사진번호	12	위치	옥상층 피뢰침
내 용	마감재 도장박리 (A=23.0㎡)			내 용	지지부 콘크리트 손상 (A=1.0m×1.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기전기실(2계열)			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	옥상층	사진번호	04	위치	외부 출입구
내 용	전경			내 용	마감재 박리 (A=3.0m×1.0m)		
사진번호	05	위치	외부 벽체	사진번호	06	위치	외부 벽체
내 용	마감재 파손 (4EA)			내 용	마감재 파손 (4EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 포기전기실(2계열)			
사진번호	07	위치	내부 벽체	사진번호	08	위치	내부 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=1.5m, 12EA)			내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 2EA)		
사진번호	09	위치	내부 천장	사진번호	10	위치	옥상층 벽체
내 용	누수흔적 (A=0.5m×1.0m)			내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=0.5m, 10EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 여과지동(1차,2차,3차)			
사진번호	01	위치	1차	사진번호	02	위치	1차 옥상층
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	2차	사진번호	04	위치	2차 옥상층
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	05	위치	3차	사진번호	06	위치	3차 내부
내 용	전경			내 용	전경		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 여과지동(1차,2차,3차)			
							
사진번호	07	위치	1차 외부 벽체	사진번호	08	위치	1차 외부 배수시설
내 용	마감재 균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)			내 용	배수관 이음부 누수 (1EA)		
사진번호	09	위치	1차 내부 벽체	사진번호	10	위치	1차 내부 바닥
내 용	마감균열 (CW=0.2㎜, L=1.0m)			내 용	박리 및 박락 (A=0.5m×0.5m)		
사진번호	11	위치	1차 외부 바닥	사진번호	12	위치	1차 옥상층 벽체
내 용	균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m)			내 용	균열 (CW=0.3㎜, L=0.5m, 2EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 여과지동(1차,2차,신설)			
							
사진번호	13	위치	2차 외부 벽체	사진번호	14	위치	2차 외부
내 용	마감 망상균열 (A=1.0m×4.0m)			내 용	아크릴판 파손 (A=0.1m×0.1m)		
사진번호	15	위치	2차 내부 벽체	사진번호	16	위치	2차 옥상층 벽체
내 용	마감균열 (CW=0.2㎜, L=2.0m)			내 용	마감 망상균열 (A=2.5m×1.0m)		
사진번호	17	위치	2차 지하층 벽체	사진번호	18	위치	2차 지하층 벽체
내 용	도장박리 (A=1.0m×1.0m)			내 용	균열부 백태 (L=8.0m)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 관리동			
사진번호	01	위치	-	사진번호	02	위치	내부 지하층 기계실
내 용	전경			내 용	전경		
사진번호	03	위치	내부 지하층 상영관	사진번호	04	위치	옥상층
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	05	위치	외부 계단	사진번호	06	위치	외부 계단
내 용	타일탈락 (3EA)			내 용	타일탈락 (18EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 관리동			
사진번호	07	위치	외부 바닥	사진번호	08	위치	외부 벽체
내 용	타일 탈락 (8EA)			내 용	대리석 파손 (A=0.2m×0.2m)		
							
사진번호	09	위치	내부 지하층 벽체	사진번호	10	위치	내부 지하층 벽체
내 용	마감균열 (CW=0.5㎜, L=1.0m)			내 용	마감균열 (CW=0.3㎜, L=2.0m)		
							
사진번호	11	위치	내부 1층 벽체	사진번호	12	위치	내부 1층 벽체
내 용	마감균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m)			내 용	마감균열 (CW=0.3㎜, L=0.5m, 2EA)		

경안 공공하수처리시설				시설물명 : 관리동			
							
사진번호	13	위치	내부 1층 천장	사진번호	14	위치	내부 2층 벽체
내 용	마감재 들뜸 (2EA)			내 용	마감균열 (CW=0.1㎜, L=0.5m)		
사진번호	15	위치	내부 2층 벽체	사진번호	16	위치	옥상층 바닥
내 용	마감균열 (CW=0.2㎜, L=0.5m, 2EA)			내 용	체수 (A=1.0m×1.0m)		