호남고속선 장구교_132(49.412~49.419km, S27-1)



연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.4	m		55						
2	균열	0.1	㎜	0.75	m		56						
3	경계부 균열	0.3	㎜	0.3	m		57						
4	균열	0.1	㎜	0.75	m		58						
5	균열	0.1	㎜	0.3	m		59						
6	경계부 균열	0.3	㎜	1.0	m	길이증가	60						
7	균열	0.1	㎜	0.4	m		61						
8	균열	0.2	㎜	0.5	m		62						
9	균열	0.1	㎜	0.3	m		63						
10	균열	0.1	㎜	0.4	m		64						
11	균열	0.1	㎜	0.4	m		65						
12	균열	0.1	㎜	0.4	m		66						
13	균열	0.1	㎜	0.4	m		67						
14	균열	0.1	㎜	0.4	m		68						
15	균열	0.1	㎜	0.4	m		69						
16	경계부 균열	0.3	㎜	1.0	m	신 규	70						
17	경계부 균열	0.3	㎜	1.0	m	신 규	71						
18							72						
19							73						
20							74						
21							75						
22							76						
23							77						
24							78						
25							79						
26							80						
27							81						
28							82						
29							83						
30							84						
31							85						
32							86						
33							87						
34							88						
35							89						
36							90						
37							91						
38							92						
39							93						
40							94						
41							95						
42							96						
43							97						
44							98						
45							99						
46							100						
47							101						
48							102						
49							103						
50							104						
51							105						
52							106						
53							107						
54							108						