

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2001-0000452
관 리 번 호	제천교-08-1
시 설 물 명	금성교(부산)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국도로공사 제천지사

소 유 자 : 한국도로공사 전화번호 : 043-720-6941

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분			
BR2001-0000452		제천교-08-1		금성교(부산)		고속국도55호선		도로교량		1종		교량			
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체				관리주체구분		소유자					
충청북도		제천시		금성면		중전리		한국도로공사 제천지사		공공		한국도로공사			
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		관리주체의 설계도서보존		설계도서사본 공단지출		안전점검 종합보고서	
2001년 12월 19일		2011년 12월 19일		유		유		유		대상-보존		대상-제출		비대상-미제출	
설계기간			설계자			공사기간			시공자			총공사비(백만원)			
1994-12-29 ~ 1995-12-27			한국해외기술공사			1995-12-26 ~ 2001-12-19			두산중공업(주)			0			
영10조대상		감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명				공사감독· 공사관리관			
아니오						한국도로공사		중앙고속도로 건설공사				허창복			
▷ 기타 기본현황															
작성일			작성자			최종 수정일			최종 수정자						
2001년 12월 19일			방준영 인			2003년 09월 17일			한국도로공사 제천지사						
▷ 비고															

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중
금성교(부산)			충청북도 제천시 금성면 중전리		충청북도 제천시 금성면 중전리		DB-24/DL-24		43.2 ton
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
831	17	50		12	12	2		2	적용
상부구조	경간구성		40+15@50+40						
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
	형 식		갯 수	기초형식	형 식				
					역T형				
▷ 기타 상세제원		중전리							

전경 사진	정· 측면,기타사진