

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2001-0000387
관 리 번 호	
시 설 물 명	장천교(여주)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국도로공사 상주지사

소 유 자 : 한국도로공사 전화번호 : 054-530-8342

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분					
BR2001-0000387				장천교(여주)		고속국도45호선		도로교량		1종		교량					
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체				관리주체구분		소유자							
경상북도		상주시		낙동면		내곡리		한국도로공사 상주시사		공공		한국도로공사					
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		관리주체의 설계도서보존		설계도서사본 공단제출		감리보고서		안전점검 종합보고서	
2001년 12월 04일		2011년 12월 05일		유		유		유		대상-보존		대상-제출		비대상-미제출		비대상-미제출	
설계기간			설계자			공사기간			시공자			총공사비(백만원)					
1992-04-30 ~ 1993-04-13			(주)만영엔지니어링			1996-10-09 ~ 2001-12-04			쌍용건설			9,856					
영10조대상		감리기간			감리자 (책임감리원)			공사발주자			공사명			공사감독·공사관리관			
아니오								한국도로공사			중부내륙고속도로 건설공사			장인철			
▷ 기타 기본현황																	
작성일			작성자				최종 수정일				최종 수정자						
2001년 12월 04일			이종은 인				2003년 02월 12일				한국도로공사 상주시사						
▷ 비고																	

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중
장천교(여주)			경상북도 상주시 낙동면 내곡리		경상북도 상주시 낙동면 내곡리		DB-24/DL-24		43.2 ton
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
512	17	30		12	12		2	2	적용
상부구조	경간구성		17@30.1						
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)
	PC빔교(PC I)				고무받침				7.4
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
	형 식		갯 수	기초형식	형 식				
	T형교각식(T)			말뚝기초	역T형		장천		4
▷ 기타 상세제원			내곡리						

전경 사진	정· 측면,기타사진