

	직접인건비	제경비	기술료	직접경비	합계
터널	20,550	8,220	4,110	8,220	41,100
교량	5,400	2,160	1,080	2,160	10,800
절토사면	3,750	1,500	750	1,500	7,500
옹벽	11,550	4,620	2,310	4,620	23,100
합계	41,250	16,500	8,250	16,500	82,500

구분	공구	시설물명	점검금액(천원)		
교량	1공구	낙동JCT교	1050	교량합계	41100
		상촌교	950	터널합계	10800
		양지교	950	옹벽합계	7500
		장곡교	950	사면합계	23100
		낙동강대교	1050	총합	82500
	2공구	신개교	950		
		월가교	950		
	3공구	도개교	950		
		신계교	950		
	4공구	산호교	950		
	5공구	오로교	950		
		오실교	950		
		불당교	950		
		내리교	950		
		군위JCT R-A4교	950		
		군위JCT R-C교	950		
	6공구	장기교	950		
		금매교	1050		
		가호교	1050		
	7공구	산성교	950		
		배골교	950		
		화남1교	950		
		화남교	1050		
	8공구	가천교	950		
		신녕교	950		
		창경교	950		
		중들교	950		
		화산JCT R-A교	950		
		화산JCT R-A1교	1050		
		화산JCT R-H교	1050		
	9공구	가래실교	950		
		암기교	950		
		고현천교	1050		

		도림천교	950		
		오미교	950		
	10공구	산하교	1050		
		단포교	950		
		대성교	950		
		내포교	950		
		내감교(반정교)	1050		
		영천JCT R-A교	1050		
		영천JCT R-B교	1050		
터널	3공구	군위터널(상주)	900		
		군위터널(영천)	900		
	4공구	산법터널(상주)	900		
		산법터널(영천)	900		
		평호터널(상주)	900		
		평호터널(영천)	900		
	5공구	불로터널(상주)	900		
		불로터널(영천)	900		
		중구터널(상주)	900		
		중구터널(영천)	900		
		효령터널(상주)	900		
		효령터널(영천)	900		
옹벽	3공구	패널식옹벽01	500		
		패널식옹벽02	500		
	4공구	블럭식옹벽03	500		
		블럭식옹벽04	500		
		패널식옹벽05	500		
	5공구	블럭식옹벽06	500		
	6공구	패널식옹벽07	500		
		패널식옹벽08	500		
		블럭식옹벽09	500		
		패널식옹벽10	500		
	7공구	패널식옹벽11	500		
		패널식옹벽12	500		
	8공구	패널식옹벽13	500		
	9공구	패널식옹벽14	500		
		패널식옹벽15	500		
	1공구	영천절토01	350		
		상주절토02	350		
		상주절토03	350		
		영천절토04	350		
		상주절토05	350		
		영천절토06	350		
		상주절토07	350		

절토사면	2공구	상주절토08	350		
		상주절토09	350		
		상주절토10	350		
		상주절토11	350		
	3공구	영천절토12	350		
		상주절토13	350		
		상주절토14	350		
		상주절토15	350		
		상주절토16	350		
		영천절토17	350		
		영천절토18	350		
		영천절토19	350		
		영천절토20	350		
		영천절토21	350		
		영천절토22	350		
		영천절토23	350		
	4공구	상주절토24	350		
		영천절토25	350		
		영천절토26	350		
	5공구	상주절토27	350		
		영천절토28	350		
		상주절토29	350		
		상주절토30	350		
		영천절토31	350		
		영천절토32	350		
		영천절토33	350		
		영천절토34	350		
		상주절토35	350		
	6공구	상주절토36	350		
		상주절토37	350		
		영천절토38	350		
		영천절토39	350		
	7공구	영천절토40	350		
		영천절토41	350		
		상주절토42	350		
		상주절토43	350		
		상주절토44	350		
		영천절토45	350		
		영천절토46	350		
		상주절토47	350		
		영천절토48	350		
		상주절토49	350		
		상주절토50	350		

	8공구	영천절토51	350		
		영천절토52	350		
		영천절토53	350		
		영천절토54	350		
		영천절토55	350		
		상주절토56	350		
		영천절토57	350		
		영천절토58	350		
		영천절토59	350		
		영천절토60	350		
		영천절토61	350		
	9공구	영천절토62	350		
	10공구	영천절토63	350		
		상주절토64	350		
		상주절토65	350		
		영천절토66	350		