

포장상태 평가 자료

도림천교

노선명	방향	차로	조사연장 (km)	포장 형식	평균		HPCI	평가
					표면손상 SD	국제평탄성지수 IRI		
상주영천고속도로	상주	1	0.180	콘크리트	120.00	1.00	1.24	e
상주영천고속도로	상주	2	0.180	콘크리트	120.00	1.00	1.24	e
상주영천고속도로	영천	1	0.180	콘크리트	0.75	1.00	3.10	c
상주영천고속도로	영천	2	0.180	콘크리트	0	1.00	4.20	a

포장상태 평가 자료

도림천교

[illegible]