

[성사2교(확장부)] 결과표

개별교량명 : 성사2교(확장부)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	—	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>S.T.B</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	—	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	—	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>A2</i>	<i>S.T.B</i>							<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	—	<i>a</i>
평균			0.100	0.100	—	0.250	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	—	0.100	0.100
가중치			18	25	—	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.025	—	0.018	0.003	0.002	0.018	0.009	0.020	—	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													<i>0.120</i>	
2. 상태평가 결과 =													<i>A</i>	

[성사2교(확장부)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 성사2교(확장부)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
성사2교 (확장부)	0.120	A	110	1	110	1.000	0.120
합계(Σ)			110	1	110	1.000	0.120
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.120
2. 상태평가 결과 =							A