

[단산대교(상행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 단산대교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	b	b	a	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	a	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	c	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	c	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	c	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[12]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[13]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[14]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[15]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[16]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[17]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[18]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[19]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[20]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[21]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[22]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.195	0.171	N/A	0.167	0.100	0.167	0.200	0.173	0.186	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.045	0.034	N/A	0.012	0.003	0.003	0.018	0.016	0.037	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.175	
2. 상태평가 결과 =														B	

[단산대교(하행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 단산대교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	a	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	c	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	c	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	c	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	b	c	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[12]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[13]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[14]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[15]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	c	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[16]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[17]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[18]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[19]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[20]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[21]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	c	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[22]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.195	0.167	N/A	0.167	0.100	0.167	0.200	0.200	0.190	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.045	0.033	N/A	0.012	0.003	0.003	0.018	0.018	0.038	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.177	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천3교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 청도천3교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	a	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	a	a	a	b	b	N/A	b	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[9]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[10]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	b	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[11]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[12]	PSC I형교	a	b	a	b	b	b	N/A	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[13]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.125	0.133	0.100	0.175	0.125	0.200	0.200	0.154	0.169	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.023	0.027	0.005	0.012	0.004	0.004	0.018	0.014	0.034	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.147	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천3교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 청도천3교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	a	a	a	b	b	b	b	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	a	a	a	a	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	b	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	b	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[9]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[10]	PSC I형교	b	b	a	b	b	b	b	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[11]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[12]	PSC I형교	a	a	a	b	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[13]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	c	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.142	0.150	0.100	0.192	0.133	0.200	0.240	0.154	0.169	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.026	0.030	0.005	0.013	0.004	0.004	0.022	0.014	0.034	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.158	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천4교(상행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 청도천4교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	c	b	N/A	a	a	a	b	c	a	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	b	N/A	c	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	c	c	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	a	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	a	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	b	N/A	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	c	b	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.220	0.120	N/A	0.150	0.100	0.130	0.200	0.236	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.051	0.024	N/A	0.011	0.003	0.003	0.018	0.021	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.177	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천4교(하행)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 청도천4교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC Box교	c	b	N/A	a	a	a	b	b	a	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[2]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[3]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[4]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	a	a	Q	a	X	N/A	N/A
PSC[5]	PSC Box교	b	a	N/A	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[6]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[7]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSC[8]	PSC Box교	b	b	N/A	a	a	a	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[9]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	a	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSC[10]	PSC Box교	b	b	N/A	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSC[11]	PSC Box교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.220	0.190	N/A	0.140	0.100	0.130	0.200	0.136	0.173	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.051	0.038	N/A	0.010	0.003	0.003	0.018	0.012	0.035	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결합도 점수 =														0.176	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천5교(상행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 청도천5교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	b	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	a	a	a	a	a	a	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	c	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	a	a	b	a	a	b	c	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	a	b	b	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[9]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	c	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[10]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[11]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.130	0.120	0.140	0.150	0.100	0.190	0.320	0.127	0.191	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.023	0.024	0.007	0.011	0.003	0.004	0.029	0.011	0.038	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결합도 점수 =														0.157	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도천5교(하행)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 청도천5교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[2]	PSC I형교	b	a	a	b	a	c	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[3]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
PSCI[4]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[5]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[6]	PSC I형교	b	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
PSCI[7]	PSC I형교	a	a	b	b	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[8]	PSC I형교	a	a	b	a	a	b	N/A	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
PSCI[9]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[10]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
PSCI[11]	PSC I형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	c	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.140	0.100	0.120	0.180	0.100	0.220	0.240	0.136	0.191	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.025	0.020	0.006	0.013	0.003	0.004	0.022	0.012	0.038	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.150	
2. 상태평가 결과 =														B	

[원정교(상행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 원정교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형교	a	a	a	a	b	b	b	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
STB[2]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
STB[3]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
STB[4]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.100	0.100	0.100	0.167	0.133	0.200	0.200	0.100	0.150	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.020	0.005	0.012	0.004	0.004	0.018	0.009	0.030	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.127	
2. 상태평가 결과 =														A	

[원정교(하행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 원정교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	c	a	a	Q	X	a	N/A	N/A
STB[2]	강상자형교	a	a	a	a	b	b	N/A	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
STB[3]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
STB[4]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.100	0.100	0.100	0.167	0.133	0.200	0.300	0.100	0.125	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.020	0.005	0.012	0.004	0.004	0.027	0.009	0.025	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.131	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도1교(상행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 청도1교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>STB[1]</i>	강상자형교	a	a	a	b	b	b	b	b	a	Q	X	a	N/A	N/A
<i>STB[2]</i>	강상자형교	a	b	b	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>STB[3]</i>	강상자형교	a	a	b	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[4]</i>	강상자형교	a	a	b	b	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[5]</i>	강상자형교	b	a	b	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
<i>STB[6]</i>	강상자형교	a	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[7]</i>	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
<i>STB[8]</i>	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[9]</i>	강상자형교	a	a	a	a	b	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[10]</i>	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>STB[11]</i>	강상자형교	b	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[12]</i>	강상자형교	b	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[13]</i>	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[14]</i>	강상자형교	b	a	a	a	a	c	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[15]</i>	강상자형교	b	a	a	b	a	c	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[16]</i>	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.133	0.107	0.127	0.180	0.120	0.227	0.200	0.113	0.188	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.024	0.021	0.006	0.013	0.004	0.005	0.018	0.010	0.038	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결합도 점수 =														0.145	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도1교(하행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 청도1교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				반침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형교	a	a	a	a	b	b	b	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[2]	강상자형교	a	a	a	a	a	c	N/A	a	b	Q	a	X	N/A	N/A
STB[3]	강상자형교	a	b	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[4]	강상자형교	b	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
STB[5]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[6]	강상자형교	b	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[7]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[8]	강상자형교	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
STB[9]	강상자형교	a	b	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[10]	강상자형교	b	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[11]	강상자형교	b	b	a	b	a	b	b	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[12]	강상자형교	b	a	a	a	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
STB[13]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[14]	강상자형교	a	b	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[15]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	X	X	N/A	N/A
STB[16]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.133	0.133	0.100	0.167	0.107	0.213	0.200	0.119	0.200	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.024	0.027	0.005	0.012	0.003	0.004	0.018	0.011	0.040	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.150	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도IC 1교(상행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 청도IC 1교(상행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형교	a	a	a	b	b	b	c	a	a	Q	a	a	N/A	N/A
STB[2]	강상자형교	a	a	a	b	a	b	N/A	a	b	Q	X	a	N/A	N/A
STB[3]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	X	N/A	N/A
평균		0.100	0.100	0.100	0.200	0.150	0.200	0.300	0.100	0.167	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.020	0.005	0.014	0.005	0.004	0.027	0.009	0.033	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결합도 점수 =														0.142	
2. 상태평가 결과 =														B	

[청도IC 1교(하행)] [강상자형교] 결과표

개별교량명 청도IC 1교(하행)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>STB[1]</i>	강상자형교	a	a	a	a	a	b	b	a	a	Q	X	X	N/A	N/A
<i>STB[2]</i>	강상자형교	a	a	a	a	a	b	N/A	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>STB[3]</i>	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.133	0.167	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.018	0.012	0.033	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.127	
2. 상태평가 결과 =														A	

5.8 보강토옹벽(5공구)

SPAN NO.	노다	노의 공정 효과	공정	공정 수정 비율 (%)	공정 수정 비율 (%)	공정	공정	공정	공정 수정 비율				공정 수정 비율	공정 수정 비율	공정 수정 비율
									공정 수정 비율	공정 수정 비율					
										공정 수정 비율	공정 수정 비율	공정 수정 비율			
S1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0
S2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.03	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0
S5	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.03	0
S6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.03	0
S7	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.03	0
S8	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.03	0
합계	0	0	0	0.88	1.23	0	0	0	0.15	0	0	0	2.26	0.03	0

환산 결함도 평균결수 범위가 0.01 ~ 0.15 이므로

상태평가등급	A
--------	---