

2026년 서부내륙고속도로 시설물 정기안전점검 용역	금액(천원)	비고
상반기	88,004	1회
하반기	88,004	2회
합계	176,008	

교 량			
No	시 설 물 명	연장(m)	점검금액(천원)
1	계바위교	50	746
2	곡교천1교	450	746
3	공세교	140	746
4	광시1교	150	746
5	구룡천교(익산)	100	746
6	구룡천교(평택)	100	746
7	구봉3교	55	746
8	군량천교	200	746
9	권관2교	50	746
10	노전천교	250	746
11	대반천교	150	746
12	대양1교	100	746
13	대정교	50	746
14	덕목육교	50	746
15	도고천교	190	746
16	도대천교	150	746
17	도흥천2교	50	746
18	둔터골천교	50	746
19	마사천교(익산)	310	746
20	마사천교(평택)	300	746
21	매암천교(익산)	55	746
22	매암천교(평택)	55	746
23	무한천1교	150	746
24	무한천2교	461	746
25	봉암천교	50	746
26	삼원들천교	100	746
27	수목2교	60	746
28	수목천1교	105	746
29	승지물천교(익산)	180	746
30	승지물천교(평택)	180	746
31	신석2교	55	746
32	신엄천교	50	746
33	신영육교	50	746
34	안중IC R-A2교	50	746
35	양사1교	150	746
36	온직1교(익산)	110	746
37	온직1교(평택)	110	746
38	온직천교(익산)	150	746
39	온직천교(평택)	140	746
40	용천교	105	746
41	월곡2교(익산)	120.2	746
42	월곡2교(평택)	120.2	746
43	월곡3교	50.8	746
44	월선2교(익산)	180	746
45	월선2교(평택)	180	746
46	은사천교	50	746
47	은산천1교	100	746
48	장벌교	135	746
49	장수1교	156	746
50	장승1교	50	746
51	장승천교(익산)	90	746
52	장승천교(평택)	90	746
53	평택호2대교	890	784
54	포승JCT R-A교	50	746
55	학성천교	50	746
56	현덕JCT R-D교	50	746
합 계			41,814

터 널			
No	시 설 물 명	연장(m)	점검금액(천원)
1	남양1터널(익산)	650	745
2	남양1터널(평택)	640	745
3	남양2터널(익산)	344	745
4	남양2터널(평택)	329	745
5	대흥2터널(익산)	470	745
6	대흥2터널(평택)	470	745
7	봉수산터널(익산)	4,277	745
8	봉수산터널(평택)	4,286	745
9	비봉터널(익산)	399	745
10	비봉터널(평택)	394	745
11	오리울생태터널(익산)	100	745
12	오리울생태터널(평택)	100	745
13	은산1터널(익산)	648	745
14	은산1터널(평택)	669	745
15	은산2터널(익산)	344	745
16	은산2터널(평택)	334	745
17	은산3터널(익산)	494	745
18	은산3터널(평택)	494	745
19	팔봉산터널(익산)	209	745
20	팔봉산터널(평택)	239	745
합 계			14,900

옹 벽			
No	시 설 물 명	연장(m)	점검금액(천원)
1	각기부옹벽(STA.5+330~5+478)	144	745
2	보강토옹벽(온죽1교 시점)	157	745
3	보강토옹벽(장별교 종점)	165	745
4	콘크리트옹벽(STA.4+280~4+520)	240	745
5	패널식옹벽(STA.5+040~5+277.5)	237.5	745
합 계			3,725

절 토 사 면			
No	시 설 물 명	연장(m)	점검금액(천원)
1	절토사면 (R-H STA.0+140~0+500)	360	745
2	절토사면 (STA.0+236~0+500)	264	745
3	절토사면 (STA.0+770~1+460)	690	745
4	절토사면 (STA.0+940~1+400)	460	745
5	절토사면 (STA.0+950~1+370)	420	745
6	절토사면 (STA.1+470~2+220)	750	745
7	절토사면 (STA.1+590~2+110)	520	745
8	절토사면 (STA.2+660~2+800)	140	745
9	절토사면 (STA.2+710~3+050)	340	745
10	절토사면 (STA.2+890~3+464)	574	745
11	절토사면 (STA.3+200~3+480)	280	745
12	절토사면 (STA.3+550~3+890)	340	745
13	절토사면 (STA.4+110~4+320)	210	745
14	절토사면 (STA.4+230~4+650)	420	745
15	절토사면 (STA.4+270~4+548)	278	745
16	절토사면 (STA.4+530~5+030)	500	745
17	절토사면 (STA.4+800~5+130)	330	745
18	절토사면 (STA.5+050~5+395)	345	745
19	절토사면 (STA.5+430~5+710)	280	745
20	절토사면 (STA.5+440~6+316)	876	745
21	절토사면 (STA.5+668~6+330)	662	745
22	절토사면 (STA.6+220~6+860)	640	745
23	절토사면 (STA.6+300~6+810)	500	745
24	절토사면 (STA.7+110~7+530)	420	745
25	절토사면 (STA.7+430~8+150)	720	745
26	절토사면 (STA.7+610~7+840)	230	745
27	절토사면 (STA.8+050~8+340)	290	745
28	절토사면 (STA.8+340~8+750)	410	745
29	절토사면 (STA.8+830~9+150)	320	745
30	절토사면 (STA.8+830~9+210)	380	745
31	절토사면 (STA.8+880~9+650)	770	745
32	절토사면 (STA.8+920~9+650)	730	745
33	절토사면 (STA.9+130~9+490)	360	745
34	절토사면 (부여JCT R-B 0+750~0+970,우측)	220	745
35	절토사면 (영인IC R-A STA.0+420~0+811,진입)	391	745
36	절토사면 (영인IC R-A STA.0+660~0+840,진출)	440	745
37	절토사면 (청양IC STA.0+030~0+490)	460	745
합계			27,565