





04. 병천천교

(옥산방향)

손 상 물 량 표

[illegible]






SECTION



발 려	
--------	--

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S1
			도 면 번호 01

손 상 물 량 표






P1


P2

[illegible]

KEY PLAN











SECTION

발
려

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
				용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
				
			도 면 명 병천전교(육산방향) 교면상부 S2	
			도 면 면 호 02	

손상물량표


[illegible]

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S3
			도 면 번 호 03

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION


범
례

	관 명		망상관명		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 공동		박리, 피손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION

범
례

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	전지, 광동		박리, 파손		콜고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 습곡부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(육산방향) 교면상부 S5	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05	


ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION






본
려



	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(육산방향) 바닥판하면 S1
						도 면 번 호 06

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S2


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION





범례

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	
			육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
			도 면 명	병천천교(육산방향) 바닥판하면 S2
			도 면 번호	07


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION

범
례


			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S3
			도 면 번 호 08

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION

범
례



			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S4
			도 면 번 호 09

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S5


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION





범례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명 병천전교(육산방향) 바닥판하면 S5
			도 면 번호 10


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION





본
려

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			도 면 명 병천전교(육산방향) 거터외부 S1
			도 면 번호 11


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




品 2

	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 거더외부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




品 2

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천전교(육산방향) 거터외부 S3
			도 면 번호 13

손 상 물 량 표




[illegible]

SECTION


범
례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천전교(육산방향) 거터외부 S4
			도 면 번호 14

손상물량표



[illegible]

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			
			
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 거더외부 S5
			도 면 번 호 15

손 상 물 량 표

[illegible]



SECTION




법
례

	관 열		망상극열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16


손상물량표





좌측면




전 면



우측면



[illegible]

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 교대 A2
			도 면 번 호 17


손 상 물 량 표




좌측면



전면




배면




우측면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




음

			발 주 처 육산오강 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오강 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			도 면 명 병천전교(육산방향) 교각 P1
			도 면 번 호 18


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION


발
려

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 병천천교(옥산방향) 교각 P2 도 면 번 호
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




범례

	 명상굴열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 편지, 공동	 박리, 파손	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 누수, 습윤부	 배 배	
	 철근노출	 피폭물	
	 침 하	 열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 교각 P3
	 부 식	 좌굴, 변형	도 면 번 호 20
		 기 타	

손상물량표

[illegible]

SECTION



발령

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주) 용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 병천천교(목산방향) 교각 P4 도 면 번 호
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	