

05. 양지교

ID : 양지교 교면상부 S1

← 옥산방향

오창방향 ➡

A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향

오창방향 →

SECTION

和	元
---	---



 펀치, ...

 누수, 1

철근노출

 부 식

	망상균
---	-----

 박리,



四 四

 **첨 하**

 좌굴,

 재료

물고양


 퇴직을

	100 100
---	---------

기 타

발주처	
-----	--

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਮਰਦ	ਔਰਤ
---------	-----	-----

1

080	050	44
-----	-----	----

10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

옥산오창 고속도로(주)

모창고속도로 시설물
안전점검용역

양지교 외관조사망도

01

01

손 상 물 량 표


[illegible]

ID : 양지교 교대 A1

손 상 물 량 표


[illegible]

오창방향




KEY PLAN

← 옥산방향




오창방향 →

SECTION



50	21
----	----




발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	양지교 외견조사망도
도 면 번 호	03

ID : 양지교 교대 A2

손 상 물 량 표


[illegible]

옥산방향




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



和	元
---	---

	간 열		양상균열		재료분리	발 주 치	옥산오창 고속도로(주)
	면적, 광도		박리, 파손		물고임, 결빙	용 의 명	
	누수, 습관부		표 대		외적물	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	영 지 과 외관조사항도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04