

■ 상태평가 부록(청도2교)

1. 대구방향

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	STB	a	a	a	c	a	b	c	a	b	Q	a	a	a	a
2	STB	b	a	a	c	a	b	-	b	c	Q	-	-	-	-
3	STB	b	b	a	c	a	b	-	b	b	Q	-	a	-	a
4	STB	b	b	a	c	a	b	-	c	b	Q	-	-	-	-
5	STB	b	a	a	c	a	b	c	a	b	Q	-	a	-	-
6	STB	b	b	a	c	a	c	-	b	b	Q	a	-	-	-
7	STB	b	a	a	c	a	c	-	b	b	Q	-	a	-	-
8	STB	a	b	a	c	a	b	c	a	b	Q	-	-	-	-
9	STB	a	b	a	c	a	b	-	b	b	Q	-	a	-	-
10	STB	a	b	a	c	a	b	-	b	c	Q	a	a	-	-
11	STB	b	a	a	c	a	b	-	b	b	Q	-	-	-	-
								c	a	b	Q	-	-	-	-
평균		0.164	0.155	0.100	0.400	0.100	0.236	0.400	0.183	0.233	-	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.029	0.031	0.005	0.028	0.003	0.005	0.036	0.017	0.047	-	0.002	0.002	0.002	0.001
														0.207	
														B	

2. 부산방향

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	STB	b	b	a	b	c	b	b	a	b	Q	-	a	-	a
2	STB	b	a	a	a	a	c	-	b	b	Q	a	-	-	-
3	STB	b	a	a	c	a	b	-	b	c	Q	-	a	-	a
4	STB	b	a	a	b	a	c	-	b	b	Q	-	-	-	-
5	STB	b	a	a	b	c	c	b	a	b	Q	-	a	-	-
6	STB	b	a	a	b	a	c	-	b	b	Q	-	-	-	-
7	STB	c	a	a	b	a	c	-	a	b	Q	-	a	-	-
8	STB	a	a	a	b	c	b	b	b	c	Q	a	-	-	-
9	STB	a	a	a	a	a	c	-	b	b	Q	-	a	-	-
10	STB	b	a	a	b	a	c	-	b	b	Q	-	a	-	-
11	STB	c	b	a	b	c	b	-	b	b	Q	a	-	a	-
								c	b	a	Q	-	-	-	-
평균		0.218	0.118	0.100	0.200	0.209	0.327	0.250	0.175	0.225	-	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.039	0.024	0.005	0.014	0.006	0.007	0.023	0.016	0.045	-	0.002	0.002	0.002	0.001
														0.185	
														B	