

[서종대교(양양방향)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 : 서종대교(양양방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSCI	a	b	a	b	a	a	A1	c	b	b	q	x	a	x	x
PSCI[2]	PSCI	a	b	b	b	a	c	P1	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[3]	PSCI	a	b	b	b	b	c	P2	x	b	c	q	a	x	x	x
PSCI[4]	PSCI	a	b	a	b	a	a	P3	x	b	c	q	x	x	x	x
PSCI[5]	PSCI	a	b	a	b	a	c	P4	x	b	c	q	x	x	x	x
PSCI[6]	PSCI	a	b	b	b	b	c	P5	x	b	c	q	x	x	x	x
PSCI[7]	PSCI	a	b	a	a	a	c	P6	x	b	c	q	x	a	x	x
PSCI[8]	PSCI	a	b	a	b	a	c	P7	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[9]	PSCI	a	c	a	b	a	c	P8	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[10]	PSCI	a	b	a	b	a	a	P9	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[11]	PSCI	a	b	a	b	b	c	P10	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[12]	PSCI	a	b	b	b	b	c	P11	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[13]	PSCI	b	b	b	b	b	c	P12	x	c	b	q	x	a	x	x
PSCI[14]	PSCI	a	b	b	a	a	c	P13	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[15]	PSCI	a	b	b	a	a	c	P14	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[16]	PSCI	a	c	b	b	b	c	P15	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[17]	PSCI	a	b	a	b	b	c	P16	x	b	b	q	x	x	x	x
	PSCI							A2	c	b	b	q	x	x	x	x
평균		0.106	0.224	0.147	0.182	0.141	0.347		0.400	0.211	0.256	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		20	20	3	7	3	2		9	9	20	0	4	3	0	0
(평균X가중치)/가중치합		0.021	0.045	0.004	0.013	0.004	0.007		0.036	0.019	0.051	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =															0.207	
2. 상태평가 결과 =															B	

[서종대교(양양방향)] 결과표

개별교량명 : 서종대교(양양방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서종대교(양양방향)	PSC I형교	0.207	B	980.0	1.000	0.207
합계(Σ)				980.0	1.000	0.207
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.207
2. 상태평가 결과 =						B

[서종대교(양양방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 서종대교(양양방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서종대교(양양방향)	0.207	B	980.0	2	1,960	1.000	0.207
합계(Σ)			980.0		1,960	1	0.207
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.207
2. 상태평가 결과 =							B