

호남고속선 수교_19(7.363~7.371km, S4-3)

7K363

7K371

4 SPAN - 3

PCL상면

16-0.2/0.6 (2)

TCL측면	TCL상면
-------	-------

TM.

TM.2111-4

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

(아
아)

--	--

① 15-0.2/0.4

1610.2/0.6 (ω)

PCL상면

TM.

TM.085-3

12 (주요)

(속
표)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

1

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.8 m		59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

[illegible]