

호남고속선 산수교_24(7.403~7.411km, S5-3)

7K403

7K405

7K410

7K411

5 SPAN - 3

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL측면

TM,266-3

TM,271-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.콘크리트마른:0.1x0.1

①

TM,217-3

TM,275-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.0.1/0.7

②

16.0.1/0.7

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	패손	0.1 m	0.1 m	0.01	56				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

[illegible]