

호남고속선 부용2터널-91(16.035~16.045km, S89)

16K035

16K040

16K045

분조도상판크리트

TCL측면

TCL상면

TM.049.1

TM.259.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/1/0.4

15.0/1/0.4

TCL상면

TM.085.2

TM.043.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/2/0.3

15.0/1/0.4

15.0/2/0.4

15.0/1/0.3

분조도상판크리트

TCL측면

TCL상면

16.0/2/0.6

15.0/2/0.6

12

(상행)

계움콘크리트

TCL상면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/2/0.3

15.0/1/0.4

15.0/2/0.4

15.0/1/0.3

분조도상판크리트

TCL측면

TCL상면

16.0/2/0.6

15.0/2/0.6

11

(하행)

면번	노선	폭	연장	비고	면번	노선	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.6 m		61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

[illegible]