

호남고속선 부용2터널-93(16.055~16.065km, S91)

16K055

16K060

16K065

분조도상판크리트

TCL측면

TCL상면

TM.042.1

TM.082.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

TM.103.1

TM.100.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

세움콘크리트

TCL측면

TCL상면

TM.042.1

TM.082.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

TM.103.1

TM.100.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

분조도상판크리트

TCL측면

TCL상면

TM.042.1

TM.082.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

TM.103.1

TM.100.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

15.0/10.0

연번	단상	폭	연장	비고	연번	단상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.3 m		56					
2	균열 0.2 mm	0.4 m		57					
3	균열 0.1 mm	0.4 m		58					
4	균열 0.1 mm	0.3 m		59					
5	균열 0.1 mm	0.4 m		60					
6	균열 0.1 mm	0.4 m		61					
7	균열 0.2 mm	0.3 m		62					
8	균열 0.1 mm	0.4 m		63					
9				64					
10				65					
11				66					
12				67					
13				68					
14				69					
15				70					
16				71					
17				72					
18				73					
19				74					
20				75					
21				76					
22				77					
23				78					
24				79					
25				80					
26				81					
27				82					
28				83					
29				84					
30				85					
31				86					
32				87					
33				88					
34				89					
35				90					
36				91					
37				92					
38				93					
39				94					
40				95					
41				96					
42				97					
43				98					
44				99					
45				100					
46				101					
47				102					
48				103					
49				104					
50				105					
51				106					
52				107					
53				108					
54				109					
55				110					

시	행	사	영	여	명	용	역	사	이 복 영		열	간
									과 업	장 지		
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 복 영	라 온 강 김 경 기 윤 선 기	열	간	0.2220 (0.3m이하 : 흑색)	원목도성판리	재료판리	
									0.4820 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망상	철근노출	
									0.6820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리, 버락, 파손	누수습윤부	
									1.0820 (1.0m이상 : 분홍색)	편태	시공이음판리, 홍판리	