


한남고수선화목고가_116(17.701~17.709, S22-1)

P21

17K701

17K709

22 SPAN - 1



(아
아)


(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

채움콘크리트

체움콘크리트



12 (앞 0)

(수화)

TCL상면	TCL측면
PCL상면	

PCL상면

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.2 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.3 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.6 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.4 m		81				
27	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.7 m		83				
29	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		84				
30	균열	0.2 mm	0.7 m		85				
31	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.2 mm	0.7 m		87				
33	균열	0.2 mm	0.8 m		88				
34	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		89				
35	균열	0.2 mm	0.6 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.4 m		91				
37	균열부 균열	0.2 mm	0.2 m		92				
38	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		93				
39	균열부 균열	0.2 mm	0.7 m		94				
40	균열부 균열	0.5 mm	1.0 m	칼리줄기	95				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
42	균열부 균열	0.5 mm	1.0 m	칼리줄기	97				
43	균열	0.2 mm	0.4 m		98				
44	균열부 균열	0.5 mm	1.0 m	칼리줄기	99				
45	균열	0.2 mm	0.6 m		100				
46	균열	0.2 mm	0.5 m		101				
47	균열	0.2 mm	0.4 m		102				
48	균열	0.2 mm	0.6 m		103				
49	균열	0.2 mm	0.3 m		104				
50	균열	0.2 mm	0.3 m		105				
51	균열부 균열	0.2 mm	0.2 m		106				
52	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		107				
53	균열	0.2 mm	0.2 m		108				
54	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		109				
55	균열부 균열	0.1 mm	0.3 m		110				

[illegible]