


호남고속선 계룡터널\_372(32.747~32.757km, S372)



| 시                        | 행      | 사                                 | 용                                                | 역     | 영                 | 사  | 단                                                                                                                |                                                                                                 |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        |                                   |                                                  |       |                   |    | 과<br>업<br>책<br>임<br>지                                                                                            | 장<br>분<br>아<br>발<br>행<br>임<br>지                                                                 |
| KORAIL<br>KOREA RAILROAD | 한국철도공사 | 2017년도 호남고속선 오송-광주승정가 콘크리트케도 점검용역 | (주) 한국구조물안전연구원<br>(주) 한국도로안전연구원<br>(재) 한국건설품질연구원 | 이 복 영 | 간윤강<br>김경기<br>문석기 | 영남 |  02220 (0.3mm이하 : 흑색)         |  제로번리        |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                   |    |  04220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) |  철근노출        |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                   |    |  06220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) |  누수수온부       |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                   |    |  10220 (1.0mm이상 : 홍색)         |  시공이음번리, 종번리 |