

호남고속선 계룡터널_134(30.418~30.427km, S134)

30K418

30K420

30K427

보조도상 콘크리트

TCL측면
TCL상면

TM.225.2

TM.241.4

T1

(하행)

TCL상면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

⊖

16.0,1/0.4

채움콘크리트

TCL상면

TM.085.3

TM.216.4

T2

(상행)

TCL상면
TCL측면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

보조도상 콘크리트

Ⓢ

16.0,2/0.9

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	구별	0.1 mm	0.4 m		56				
2	구별	0.2 mm	0.9 m		57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

 한국철도공사 KOREA RAILROAD	시행사	용역명	용역사	이력영		영원
			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	김경기 윤석기		