

호남고속선 계룡터널_229(31.347~31.357km, S229)

31K347

31K350

31K357

TCL측면
TCL상면

보조도상콘크리트

TM.222.1

TM.264.3

②16.0.1/0.4

③16.0.1/0.4

(하행)

11

TCL측면

제움린크리트

TM.245.3

TM.084.1

①16.0.1/0.4

④15.0.2/0.4

(상행)

12

TCL측면
TCL상면

보조도상콘크리트

⑤16.0.2/0.9

연번	순서	폭	연장	비고	연번	순서	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.9 m		59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				