

호남고속전장구표_116(49.300~49.307km, S23-5)

49K300


P23
49K307
23 SPAN -5

PCL상면

TCL	TCL
상면	상면

TM.045.1

TM.042.3



TCL상면	TCL측면
-------	-------

7 (하위)


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$

PCL 상면

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.240.3

TM.043.4



TCL 상면	TCL 측면
--------	--------

PCL상면

115

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	강제부 균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	강제부 균열	0.3 mm	1.0 m	신구	63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]