

화남고속선장구교-143(49.489~49.496km, S29-2)

49K489

49K496

PCL상면

29 SPAN-2

TCL 측면		TCL 상면		TCL 측면		TCL 상면		TCL 측면		TCL 상면	
TM.218.3		TM.218.3		TM.218.3		TM.218.3		TM.218.3		TM.218.3	
1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11	

(아) 0%

(아
0호)

PCL 상온

T2
(0주
0앞)

(주)한

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 군열	0.3	0.3	m	55				
2	군열	0.1	0.4	m	56				
3	군열	0.1	0.4	m	57				
4	군열	0.1	0.4	m	58				
5	군열	0.2	0.4	m	59				
6	군열	0.1	0.4	m	60				
7	군열	0.1	0.4	m	61				
8	군열	0.1	0.4	m	62				
9	군열	0.1	0.3	m	63				
10	군열	0.1	0.4	m	64				
11	경계부 군열	0.3	1.0	m	65				
12				신규	66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	구		간	영										
									과	업			영	역	지	지						
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 편곡리트캐도 점검용역				(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박영	김원강 김경기 윤은석	구간	영	구간										
													이 박영	김원강 김경기 윤은석	구간	영						
																	구간	영				
																			구간	영		
																					구간	영