

호남고속선장구교_146(49.510~49.517km, S29-5)


49K510

PCL상면

P29
49K517

49K517

29 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장
1	경계부 군열	0.3 mm	0.3 m		55			
2	군열	0.1 mm	0.4 m		56			
3	군열	0.1 mm	0.5 m		57			
4	군열	0.1 mm	0.4 m		58			
5	군열	0.1 mm	0.4 m		59			
6	군열	0.1 mm	0.5 m		60			
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61			
8	군열	0.1 mm	0.3 m		62			
9	군열	0.2 mm	0.7 m		63			
10	군열	0.2 mm	0.6 m		64			
11	군열	0.2 mm	0.6 m		65			
12	군열	0.2 mm	0.5 m		66			
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67			
14	군열	0.2 mm	0.4 m		68			
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69			
16	군열	0.1 mm	0.4 m		70			
17	군열	0.2 mm	0.4 m		71			
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72			
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73			
20	군열	0.1 mm	0.4 m		74			
21	군열	0.1 mm	0.2 m		75			
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76			
23	군열	0.1 mm	0.4 m		77			
24	군열	0.1 mm	0.4 m		78			
25	군열	0.1 mm	0.2 m		79			
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80			
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81			
28	군열	0.1 mm	0.3 m		82			
29	군열	0.1 mm	0.4 m		83			
30	경계부 군열	0.1 mm	0.4 m		84			
31	군열	0.1 mm	0.2 m		85			
32	점박도상본리		1.0 EA	신규	86			
33	점박도상본리		1.0 EA	신규	87			
34					88			
35					89			
36					90			
37					91			
38					92			
39					93			
40					94			
41					95			
42					96			
43					97			
44					98			
45					99			
46					100			
47					101			
48					102			
49					103			
50					104			
51					105			
52					106			
53					107			
54					108			

시행	시	공	역	명	공	역	시	구간			
								과	장		
한국철도공사 KOREA RAILROAD	한국의도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주순정간	콘크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이부영	김윤경 김경기 문은석	 0220 (0.3m이하 : 흑색)	 재료판리
										 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	 양상
										 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	 바리, 바락, 파손
										 1020 (1.0m이상 : 분홍색)	 벽대
										 시공이음판리, 종판리	