


호남고속선 장구교_238(50.154~50.161km, S48-2)

50K154

50K161



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.75 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.5 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.8 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.3 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.3 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.2 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.2 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.2 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.1 m		75				
22	강제부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	명	여	명	시	구		명
							과업책임자	참여인원	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순경간 콘크리트케고 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤강 김경기 문석기	현행	0.920 (0.3m이하 : 흑색)	참목도상판리	
							0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	철판노출	
							0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	부수, 슬럼프	
							1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	시공이음판리, 종판리	