


호남고속선 신당교-104 (52.719~52.725km, S20-4)



연번	순차	책	연장	비고	연번	순차	책	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.8 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.2 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.8 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.2 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.5 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	장계부 군열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	명상군열	0.3 m	3.5 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	명상군열	0.3 m	7.0 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.5 m		77				
24	군열	0.2 mm	0.7 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.5 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	군열	0.1 mm	0.5 m		86				
33	군열	0.2 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	종 영 명	종 영 사	구 간		구 간 종 영
			개 업 일 지	종 영 일 지	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이 부영		
			간영길	김정기	
			문은석	기	
			0222	(0.3km)하 : 홍석	
			0422	(0.3km)초과 0.5km)하 : 정석	
			한목도상본리		
			망상		
			바리,바락,파손		
			1022 (1.0km)상 : 문용석		
			배태		
			유영		
			시금(읍본리,종본리)		