

하남고속선 중리터널 - 토공노반 - 49(54.750~54.760km, L=10m)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.5 m	m	55	군열	0.2 mm	0.4 m	m
2	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	56	군열	0.2 mm	0.4 m	m
3	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	57	군열	0.2 mm	0.4 m	m
4	군열	0.1 mm	0.5 m	m	58	군열	0.2 mm	0.4 m	m
5	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	59	군열	1.0 mm	1.6 m	m
6	군열	0.1 mm	0.4 m	m	60	장계부 군열	0.2 mm	0.9 m	m
7	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	61	군열	0.1 mm	0.4 m	m
8	군열	0.1 mm	0.5 m	m	62	군열	0.1 mm	0.4 m	m
9	군열	0.1 mm	0.5 m	m	63	군열	0.1 mm	0.4 m	m
10	군열	0.1 mm	0.4 m	m	64	군열	0.1 mm	0.4 m	m
11	군열	0.1 mm	0.5 m	m	65	군열	0.1 mm	0.4 m	m
12	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	67	군열	0.1 mm	0.2 m	m
13	군열	0.1 mm	0.4 m	m	67	군열	0.1 mm	0.5 m	m
14	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	68	군열	0.1 mm	0.4 m	m
15	군열	0.1 mm	0.4 m	m	69	군열	0.1 mm	0.4 m	m
16	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	70	군열	0.1 mm	0.4 m	m
17	군열	0.1 mm	0.5 m	m	71	군열	0.1 mm	0.4 m	m
18	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	72	군열	0.1 mm	0.4 m	m
19	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	73	군열	0.1 mm	0.4 m	m
20	군열	0.1 mm	0.5 m	m	74	군열	0.1 mm	0.4 m	m
21	군열	0.1 mm	0.5 m	m	75	군열	0.1 mm	0.4 m	m
22	군열	0.1 mm	0.5 m	m	76	군열	0.1 mm	0.4 m	m
23	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	77	군열	0.1 mm	0.4 m	m
24	군열	0.1 mm	0.5 m	m	78	군열	0.1 mm	0.4 m	m
25	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	79	군열	0.1 mm	0.4 m	m
26	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	80	군열	0.1 mm	0.4 m	m
27	군열	0.1 mm	0.5 m	m	81	군열	0.1 mm	0.4 m	m
28	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	82	군열	0.1 mm	0.4 m	m
29	군열	0.1 mm	0.5 m	m	83	군열	0.1 mm	0.4 m	m
30	군열	0.1 mm	0.5 m	m	84	군열	0.1 mm	0.4 m	m
31	군열	0.2 mm	0.4 m	m	85	군열	0.1 mm	0.4 m	m
32	군열	0.2 mm	0.4 m	m	86	군열	0.1 mm	0.4 m	m
33	군열	0.2 mm	0.4 m	m	87	군열	0.1 mm	0.4 m	m
34	군열	0.2 mm	0.8 m	m	88	군열	0.1 mm	0.4 m	m
35	군열	0.2 mm	0.8 m	m	89	군열	0.1 mm	0.4 m	m
36	군열	0.2 mm	0.5 m	m	90	군열	0.1 mm	0.4 m	m
37	군열	0.2 mm	0.4 m	m	91	군열	0.1 mm	0.4 m	m
38	군열	0.2 mm	0.5 m	m	92	군열	0.1 mm	0.4 m	m
39	군열	0.2 mm	0.5 m	m	93	군열	0.1 mm	0.4 m	m
40	군열	0.2 mm	0.4 m	m	94	군열	0.1 mm	0.4 m	m
41	군열	0.2 mm	0.5 m	m	95	군열	0.1 mm	0.4 m	m
42	군열	0.2 mm	0.4 m	m	96	군열	0.1 mm	0.4 m	m
43	군열	0.2 mm	0.4 m	m	97	군열	0.1 mm	0.4 m	m
44	군열	0.2 mm	0.8 m	m	98	군열	0.1 mm	0.4 m	m
45	군열	0.2 mm	0.5 m	m	99	군열	0.1 mm	0.4 m	m
46	군열	0.2 mm	0.5 m	m	100	군열	0.1 mm	0.4 m	m
47	군열	0.2 mm	0.4 m	m	101	군열	0.1 mm	0.4 m	m
48	군열	0.2 mm	0.5 m	m	102	군열	0.3 mm	1.0 m	m
49	군열	0.2 mm	0.4 m	m	103				
50	군열	0.2 mm	0.5 m	m	104				신구
51	군열	0.2 mm	0.4 m	m	105				
52	군열	0.2 mm	0.4 m	m	106				
53	군열	0.2 mm	0.4 m	m	107				
54	군열	0.2 mm	0.5 m	m	108				

시행사	영역	영역명	용역사	인원		단	기타		
				개입인원	총인원				
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간윤강 김경기 윤석기	0220 (0.300이하 : 역식) 0420 (0.300초과 0.500이하 : 형식) 0620 (0.500초과 1.000미만 : 직식) 1020 (1.000이상 : 분출식)	   	점목도상판리 망상 박리,박락,표손 변태	   	재료분리 철근노출 누수,습윤부 시공미흡분리,층분리