

호남고속선 정지코가_262(58.718~58.725km, S48-5)


P48

58K725

48 SPAN - 5

58K718

PCL상면



아
0

(아
오)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL集团


PCL 상면

PCL 샘플



TCL상면

TCL상면



PCL 샘플

PCL 샘플

연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.3 m	m	55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m	m	56				
3	군열	0.1 mm	0.4 m	m	57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m	m	58				
5	군열	0.1 mm	0.7 m	m	59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m	m	60				
7	군열	0.2 mm	0.3 m	m	61				
8	군열	0.2 mm	0.4 m	m	62				
9	군열	0.2 mm	0.3 m	m	63				
10	군열	0.1 mm	0.5 m	m	64				
11	군열	0.2 mm	0.3 m	m	65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m	m	66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m	m	67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m	m	68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m	m	69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	군열	0.1 mm	0.5 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.5 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.6 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.6 m	m	76				
23	군열	0.2 mm	0.7 m	m	77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m	m	78				
25	군열	0.1 mm	0.7 m	m	79				
26	군열	0.1 mm	0.7 m	m	80				
27	군열	0.2 mm	0.7 m	m	81				
28	군열	0.1 mm	0.7 m	m	82				
29	군열	0.1 mm	0.7 m	m	83				
30	군열	0.1 mm	0.5 m	m	84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m	m	85				
32	군열	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	군열	0.1 mm	0.4 m	m	87				
34	군열	0.1 mm	0.4 m	m	88				
35	군열	0.1 mm	0.4 m	m	89				
36	군열	0.2 mm	0.5 m	m	90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	사	단		명
							과 제 명 지	장 아 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 경 김 경 기	이 복 영	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도상판리	
							0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	
							0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	
							1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태	
							0.220 (0.50m이하 : 흑색)	차도판리	
							0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	철근노출	
							0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	누수,습윤부	
							1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	시공이음판리,종판리	