


호남고속선 정지코가 - 499(60.387~60.394km, S96-2)

60K387

60K394

96 SPAN - 2



연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.3 m	m	55				
2	군열	0.1 mm	0.6 m	m	56				
3	군열	0.1 mm	0.3 m	m	57				
4	군열	0.1 mm	0.3 m	m	58				
5	경제부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	59				
6	군열	0.2 mm	0.5 m	m	60				
7	군열	0.2 mm	0.7 m	m	61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m	m	62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m	m	63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m	m	64				
11	군열	0.2 mm	0.3 m	m	65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m	m	66				
13	군열	0.1 mm	0.7 m	m	67				
14	군열	0.1 mm	0.3 m	m	68				
15	군열	0.1 mm	0.7 m	m	69				
16	군열	0.1 mm	0.7 m	m	70				
17	군열	0.1 mm	0.7 m	m	71				
18	군열	0.1 mm	0.7 m	m	72				
19	군열	0.1 mm	0.7 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.3 m	m	76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m	m	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구		점					
									과	인		장	아			
										개	입	지	분	아	입	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 복 영	간 윤 경 김 정 기 문 석 기	점										
						〰〰〰 (0.5m이하 : 목책)										참모대상부리
						〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 횡책)										망상
						〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적책)										바리, 바락, 파손
						- - - - - (1.0m이상 : 방울책)										변태
						1.02% (1.0m이하 : 방울책)										시공이음부리, 종부리