

호남고속선 정지고가 514(60.492~60.499km, S99-2)

60K492

60K499
99 SPAN - 2

PCL상면

TCL 2008	TCL 2009
----------	----------

TM.232.1

TM.103.2

1	
2	$\frac{15.0/2/0/5}{15.0/1/1/0/4}$
3	
4	
5	
6	
7	
8	$\frac{15.0/1/1/0/4}{15.0/2/0/5}$
9	
10	
11	

TCL 40	TCL 40
TCL 40	TCL 40

[illegible]

10/	10/
-----	-----

10.7

PCL 5000

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.092.3

TM.218.4

1		
2		
3	0.3/0	25
4		25
5	0.3/0	25
6		
7	0.3/0	
8		
9		
10		
11		

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

0.5/0.4

5.0/

PCL상면

[illegible]

10

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.3 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.3 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.3 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.5 m		85				
32	군열	0.1 mm	0.6 m		86				
33	군열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	군열	0.1 mm	0.6 m		88				
35	군열	0.1 mm	0.3 m		89				
36	군열	0.1 mm	0.5 m		90				
37	군열	0.1 mm	0.5 m		91				
38	군열	0.1 mm	0.6 m		92				
39	군열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	군열	0.1 mm	0.5 m		94				
41	군열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	군열	0.1 mm	0.5 m		96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]