

호남고속선 정지고가 394(59.642~59.649km, S75-2)

59K649

59K642

PC상면	TCL상면	TCL측면
		TM244.4
	1	
	2	
	3	② 16.0.1/0.4
	4	③ 16.0.1/0.4
	5	④ 16.0.1/0.3
	6	⑤ 16.0.1/0.6
	7	⑥ 16.0.1/0.4
	8	⑦ 16.0.1/0.6
	9	⑧ 16.0.1/0.4
	10	
	11	TM226.2

$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0아} \end{pmatrix}$$

(아호)

TCL 상면	
TCL 측면	
5.0.1/0.3	5.0.1/0.3
5.0.1/0.5	5.0.1/0.5
5.0.1/0.5	5.0.1/0.5
5.0.1/0.4	5.0.1/0.4

PCL 상면

PCL 상면

TM2624	TCL 상면	TCL 하면	PC 상면
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

12 (주)한진

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.5 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.5 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.7 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.7 m		83				
30	균열	0.2 mm	0.7 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.7 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.5 m		90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]