

호남고속선 정지코가_1037(64.124~64.131km, S198-3)

64K124

64K131
198 SPAN - 3

198 SPAN - 3

PCL상표

TCL 泰康

TCL 三星

TM.096.3

TM.265.4

TM.096.3

① 16.0/2.0/0.6

TM.096.3

	ll

TCL상면	TCL측면
-------	-------

--	--

TCL集团

PCL 상면

20 16_망상균열(1.0×6.8)

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

TM.045.1

TCL 55吋

TM.045.1

TM.224.2

TM.045.1

1	
2	
3	
4	15.0/2.0/0.5
5	
6	
7	
8	
9	15.0/2.0/0.5
10	
11	

11

10

1

TCL상면	TCL측면
-------	-------

1

TCL 集团

PCL상표

PCCL

연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.8 m		60				
7	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.8 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.8 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.8 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.8 m		67				
14	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.8 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.8 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.8 m		72				
19	군열	0.2 mm	0.6 m		73				
20	영산군열	1.0 m	6.8 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]