


호남고속선 정지코가 - 1097(64.543~64.550km, S210-3)

64K543

64K550
210 SPAN - 3



연번	내선	종	연장	비고	연번	내선	종	연장	비고
1	장계부 군열	0.3 mm	0.5 m	특, 같이동가	55				
2	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.5 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.6 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.6 m		75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행사	공명	역명	공사명	이주영 김정기 문선기	구분					
						과도입지	관리지역	원안	아리	비밀	임지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이복영	간윤경 김정기 문선기	점별					
						<~>	0.220 (0.5m이하 : 적색)	참목대상부토		재료분리	
						<~>	0.420 (0.5m초과 0.5m이하 : 황색)	망상		철타노출	
						- - - -	0.820 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바라, 바라, 파손		누수, 슬관부	
						-- -- --	1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	변태		시공이음판리, 종판리	