


호남고속선 정지코가_1134(64.801~64.808km, S217-2)

64K801

64K808



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.6 m		55	군열	0.1 mm	0.7 m	
2	군열	0.1 mm	0.7 m		56	군열	0.2 mm	1.2 m	
3	군열	0.1 mm	0.7 m		57	군열	0.2 mm	0.7 m	
4	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		58	군열	0.2 mm	0.7 m	
5	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		59	군열	0.3 mm	0.5 m	신규
6	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		67				
14	장계부 군열	0.2 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.6 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	장계부 군열	0.2 mm	0.6 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.6 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		75				
22	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.7 m		78				
25	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		79				
26	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	장계부 군열	0.2 mm	0.6 m		82				
29	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.6 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.7 m		85				
32	군열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	군열	0.1 mm	0.2 m		87				
34	군열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	군열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	군열	0.1 mm	0.6 m		90				
37	군열	0.1 mm	0.7 m		91				
38	군열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	군열	0.1 mm	0.6 m		93				
40	군열	0.1 mm	0.6 m		94				
41	군열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	군열	0.1 mm	0.6 m		96				
43	군열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		98				
45	군열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		100				
47	군열	0.1 mm	0.4 m		101				
48	군열	0.1 mm	0.4 m		102				
49	군열	0.1 mm	0.4 m		103				
50	군열	0.1 mm	0.4 m		104				
51	군열	0.1 mm	0.4 m		105				
52	군열	0.1 mm	0.4 m		106				
53	군열	0.1 mm	0.4 m		107				
54	군열	0.1 mm	0.4 m		108				

시	행 사	영 역	명	영 역	사	구 간		경
						과 업	인 원	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케고 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 경 김 경 기 윤 선 기	0.220 (0.30m이하 : 폭식)	참목도상판리	
						0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 평석)	망 상	
						0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적석)	바리, 바락, 파손	
						~ ~ ~ 1.020 (1.00m이상 : 불충벽)	변 대	
						0.820 (0.50m초과 1.00m이하 : 적석)	부 수, 습윤 부	
						1.020 (1.00m이상 : 불충벽)	시공(이음판리, 종판리)	