

호남고속선 정지코가_1171(65.054~65.061km, S224-1)

65K061

65K054

PCL상표

--	--

ICL 5

TCL삼보

TM.241.3

TM.082.4

아
아
()

(와와)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCL 类型

TCL集团

0.7

$$\textcircled{14} 16^{-0.2/1.2}$$

PCL상표

TCL상표

ICL 5

1.2

1/0.7

12 (수원)

(0709)

1	
2	
3	
4	
5	⊗
6	
7	⊗
8	⊗
9	
10	
11	

TM.086.4

TM.086.

④

4110

PCL상표

PCU

연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	내선	0.1 mm	0.7 m		55				
2	내선	0.1 mm	0.4 m		56				
3	경계부 내선	0.3 mm	3 m		57				
4	내선	0.1 mm	0.6 m		58				
5	내선	0.1 mm	0.5 m		59				
6	내선	0.1 mm	0.6 m		60				
7	내선	0.1 mm	0.6 m		61				
8	경계부 내선	0.3 mm	0.3 m		62				
9	내선	0.1 mm	0.4 m		63				
10	내선	0.1 mm	0.4 m		64				
11	내선	0.1 mm	0.4 m		65				
12	내선	0.1 mm	0.4 m		66				
13	내선	0.1 mm	0.7 m		67				
14	내선	0.2 mm	1.2 m		68				
15	내선	0.2 mm	1.2 m		69				
16	내선	0.1 mm	0.7 m		70				
17	내선	0.1 mm	0.5 m		71				
18	내선	0.1 mm	0.6 m		72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	영 역	명	영 역	사	구 간		경 령		
					과 목 내 용	단 계			
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	영 남	영 역	명	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 운 경 림 경 기 문 선 기	0.220 (0.30m이하 : 폭식)	참목도상판리	
							0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 평석)	망 상	
							0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적석)	바리, 바락, 파손	
							1.020 (1.00m이상 : 불통석)	변 대	
							0.820 (0.50m초과 1.00m이하 : 적석)	바리, 바락, 파손	
							1.020 (1.00m이상 : 불통석)	변 대	