


호남고속선 신작교_78(67.017~67.024km, S16-2)

67K017

67K024

16 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.7 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.2 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.2 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.2 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.2 mm	0.3 m		65				
12	군열	0.2 mm	0.3 m		66				
13	영상군열	0.6 m	6.5 m		67				
14	핀 크리트 박혀	0.2 m	0.2 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.2 mm	1.0 m		70				
17	군열	0.2 mm	1.0 m		71				
18	군열	0.2 mm	1.0 m		72				
19	군열	0.2 mm	1.0 m		73				
20	군열	0.2 mm	1.0 m		74				
21	군열	0.2 mm	1.0 m		75				
22	군열	0.2 mm	0.3 m		76				
23	영상군열	0.4 m	7.0 m		77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	용역명	용역대상	주최·주요담당자	단	(0.5mm이하 : 흑색)	(0.5mm이하 : 흑색)
					(0.5mm이하 : 흑색)	(0.5mm이하 : 흑색)
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 박 영 간담 강 김 경 기 원 작 기	점	(0.5mm이하 : 흑색)	(0.5mm이하 : 흑색)
					(0.5mm이하 : 흑색)	(0.5mm이하 : 흑색)