

호남고속선 죽산교-127(73.987~73.993km, S26-1)

73K987


73K993
26 SPAN - 1

PCL상표

TCL 株式会社	TCL 株式会社
----------	----------

0.4

TM.264.2




TCL 株式会社	TCL 株式会社
----------	----------

CL상대

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

0.3

TM.254.3



TCL 40	TCL 40
TCL 40	TCL 40

PCL상표

5

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3 mm	2.4 m		55	군열	0.1 mm	0.4 m	
2	강제부 군열	0.3 mm	2.4 m		56	군열	0.1 mm	0.4 m	
3	강제부 군열	0.3 mm	2.4 m		57	군열	0.1 mm	0.4 m	
4	군열	0.2 mm	0.4 m		58	군열	0.1 mm	0.4 m	
5	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		59				
6	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		60				
7	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		61				
8	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		62				
9	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		63				
10	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		64				
11	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		65				
12	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		66				
13	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		67				
14	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		68				
15	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		69				
16	군열	0.2 mm	0.4 m		70				
17	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		71				
18	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		72				
19	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		73				
20	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		74				
21	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		75				
22	강제부 군열	0.3 mm	0.24 m		76				
23	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		77				
24	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		78				
25	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		79				
26	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		80				
27	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		81				
28	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		82				
29	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		83				
30	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		84				
31	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		85				
32	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		86				
33	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		87				
34	군열	0.2 mm	0.7 m		88				
35	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		89				
36	강제부 군열	0.3 mm	0.4 m		90				
37	군열	0.2 mm	0.4 m		91				
38	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		92				
39	군열	0.2 mm	0.7 m		93				
40	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		94				
41	강제부 군열	0.3 mm	0.85 m		95				
42	강제부 군열	0.3 mm	0.85 m		96				
43	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		97				
44	강제부 군열	0.3 mm	1.2 m		98				
45	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		99				
46	강제부 군열	0.3 mm	0.8 m		100				
47	강제부 군열	0.3 mm	0.8 m		101				
48	강제부 군열	0.3 mm	0.8 m		102				
49	군열	0.1 mm	0.4 m		103				
50	군열	0.1 mm	0.4 m		104				
51	군열	0.1 mm	0.4 m		105				
52	군열	0.1 mm	0.4 m		106				
53	군열	0.1 mm	0.4 m		107				
54	군열	0.1 mm	0.4 m		108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		장	아	지	단	지	지	지
									계	업							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점경영역						(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 부영	간윤강 김경기 문은석				0220 (0.3m이하 : 흑석) 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황석) 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석) 1020 (1.0m이상 : 분출석)	점목도상분리 망상 박리,박락,표손 백태	재료분리 철근노출 누수,슬럼프 시공이음분리,층분리	