

화남고속선 죽산교-131(74.011~74.017km, S26-5)

74K011

74K017
26 SPAN - 5

PCL 샘플

TCL추진	TCL상면
-------	-------

TM.222.3

TM.043.3

(아
0호)

(아
오
)

TCL	TCL
상면	상면

『삼국사기』

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.214.3

Ω

TM.274.1

1

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(가)행

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상표

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	내선	0.2 mm	0.4 m		55				
2	내선	0.2 mm	0.3 m		56				
3	경계부 내선	0.3 mm	0.3 m		57				
4	내선	0.2 mm	0.4 m		58				
5	내선	0.1 mm	0.4 m		59				
6	내선	0.1 mm	0.4 m		60				
7	내선	0.1 mm	0.4 m		61				
8	내선	0.1 mm	0.4 m		62				
9	내선	0.1 mm	0.4 m		63				
10	내선	0.1 mm	0.4 m		64				
11	내선	0.1 mm	0.4 m		65				
12	내선	0.1 mm	0.4 m		66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		장	아	지	단	지	지	지				
									계	업								업	지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 윤강 김 경 기 문 윤 석 기				0220 (0.3m이하 : 흑색) 0220 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0420 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1020 (1.0m이상 : 분홍색)	점도도상판리 망상 박리,박락,표손 백태						