


화남고속선 죽산교_206(74.510~74.517km, S41-5)

74K517


74K510




(아
0호)

(아
오)

PCL상면



TCL	TCL
상	상
매	매



12월 20일

(۱۰۸)

연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.6 m	m	55				
2	강계부 군열	0.3 mm	2.4 m		56				
3	강계부 군열	0.3 mm	2.4 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.6 m	m	58				
5	군열	0.1 mm	0.6 m	m	59				
6	군열	0.1 mm	0.6 m	m	60				
7	군열	0.1 mm	0.6 m	m	61				
8	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	62				
9	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	65				
12	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	66				
13	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	67				
14	강계부 군열	0.3 mm	1.3 m	m	68				
15	강계부 군열	0.3 mm	0.5 m	m	69				
16	군열	0.1 mm	0.65 m	m	70				
17	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m	m	71				
18	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m	m	72				
19	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.65 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.7 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.7 m	m	76				
23	군열	0.1 mm	0.4 m	m	77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m	m	78				
25	군열	0.1 mm	0.4 m	m	79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m	m	80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	군열	0.1 mm	0.4 m	m	82				
29	군열	0.2 mm	7.0 m	m	83				
30	군열	0.2 mm	1.2 m	m	84				
31	군열	0.2 mm	0.4 m	m	85				
32	군열	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	군열	0.1 mm	0.4 m	m	87				
34	군열	0.1 mm	0.4 m	m	88				
35	군열	0.1 mm	0.4 m	m	89				
36	군열	0.1 mm	0.4 m	m	90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단		
						제	인						
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 완 강 김 경 기 문 준 석	영역		0220	(0.3mm이하 : 흑색)		점목도상판리		재료분리
								0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망상		철판노출
								0620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 슬럼부
								1020	(1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음분리, 총분리