



옥산~오창 고속도로 민간투자사업

수신자 옥산~오창고속도로 민간투자사업(현장소장, 현장대리인)

제 목 교량유지점검시설 설계 적정성 여부에 대한 기술지원기술자 검토의견 송부

1. GS건 옥오고 15-379호('15.11.24) 관련입니다.

2. 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사 중 교량유지점검시설 설계 적정성 여부에 대한 기술지원기술자 검토의견을 붙임과 같이 송부하오니 시공시 사용부재의 규격 및 제원등을 확인하시고 안전시공이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

붙 임 : 기술지원기술자 검토의견서 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 성화중



공사담당 *유창배* 책임감리원 *성화중*

협조자

시행 옥산-오창(감)15-344 (2015.11.30)

접수 GS건 옥오고 15-552호 (2015.11.30)

우 363-885충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 572 / www.chunileng.co.kr

전화 043-241-8250 전송 043-241-8251 // 공개

기술지원기술자 검토의견서

- ☐ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업
- ☐ 건 명 : 교량점검시설 설계도서에 대한 기술검토
- ☐ 검토개요

○ 교량유지점검시설 구조검토서의 적정성 검토

☐ 검토의견

- 제출된 교대 및 교각의 점검통로 구조검토서 및 점검시설 진입계단 구조검토서 확인 결과, 설계조건, 하중산정, 검토결과 등의 설계 전 과정이 관련 기준에 적합하게 설계되었으므로, 교량유지점검시설의 구조적인 안정성은 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
- 시공시 사용부재의 제원 및 규격 등을 확인하시고, 관련 시방기준을 준수하여 안전시공 하시기 바랍니다. 끝.

2015. 11.

토목구조기술사 이 병 훈
기술지원기술자

