



옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검(정기, 정밀점검) 용역

외관조사망도
(병천천교(오창방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN









SECTION


발
려

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고리, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		색 도		표적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표










[illegible]

SECTION

법
령

	간명		망상간명		재료분리	발주처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 피손		콜고임, 결빙		용역명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		백터		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도면명 병천천교(오창방향) 교면상부 S2
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 02	

손 상 물 량 표


[illegible]

	간 열		망상굴열		재토분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(오창방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION










오창방향 ➡



본
려

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(오창방향) 교연상부 S4
			도 면 번호 04




손 상 물 량 표

[illegible]


	간 열		망상굴열		재토분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

ID : 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION

범
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S1
			도 면 번 호 06


ID : 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S2

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




(오창방향)



보	려
---	---

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 S2 도 면 번 호 07
	찢지, 공동		박리, 피손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	



손상물량표




P2

P3

KEY PLAN



SECTION



범
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 S3
			도 면 번 호 08


ID : 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S4

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)

범
례


			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 S4 도 면 번 호 09
			
			
			
			

ID : 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S5

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)






보	려
---	---

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
				용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
				
			도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 55	
			도 면 번 호 10	


손 상 물 량 표

[illegible]

손상물량표

[illegible]




SECTION




발 려	
--------	--

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S2 도 면 번 호 12
			
			
			
			


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




보령

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			
			
			
			도 면 명 병천전교(오창방향) 거터외부 S3
			도 면 번호 13


손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]

**K
E
Y
P
L
A
N**

오창방향 ➡



SECTION


법
례

	관 열		망상극열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		복 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




(오창방향)




品 2

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(오창방향) 거더외부 SS
			도 면 번호 15

손 상 물 량 표

[illegible]



SECTION




발 려	
--------	--

	간 열		망상관열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(오창방향) 교대 A1 도 면 번호 16


손상물량표





좌측면




전 면



우측면

[illegible]

SECTION






五二

	관 명		방상관명		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	천지, 공동		박리, 피손		굴고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천천교(오창방향) 교대 A2 도 면 번 호

17




손 상 물 량 표




오창방향 ➡

범 례		균 열		광상균열		재료부리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
		누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	18

손 상 물 량 표




[illegible]

SECTION




종 류	 빈	 방향빈	 재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
	 편지, 공동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
부 속	 누수, 습윤부	 벽 태	 피적물	도 면 명 병천천교(오창방향) 교각 P2
	 열근노출	 침 하	 열 화	도 면 번호 19
	 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	

손상물량표

[illegible]



SECTION




발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천천교(오창방향) 교각 P3 도 면 번 호 20
			
			
			

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



범례

	관 열		광상교열		재료부리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 구역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천교(오창방향) 교각 P4
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	21