



슬래브주형(S1) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	기존	3순위
2	파손	0.2	0.1	1	m²	0.02	신규	3순위
3	파손	0.2	0.1	1	m²	0.02	신규	3순위
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S2) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	기존	-
2	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	기존	-
3	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존	-
4	재료분리	0.8	0.2	1	m²	0.16	기존	3순위
5	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	기존	-
6	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S3) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
2	보수부 망상균열	0.3	0.3	1	m²	0.09	기존	-
3	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	기존	-
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S4) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	기존	-
2	보수부 망상균열	0.4	0.4	1	m²	0.16	기존	-
3	보수부 망상균열	0.3	0.3	1	m²	0.09	기존	-
4	박리	0.3	0.1	1	m²	0.03	기존	3순위
5	보수부 망상균열	0.5	0.5	1	m²	0.25	기존	-
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S5) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
2	보수부 망상균열	0.3	0.4	1	m²	0.12	기존	-
3	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존	-
4	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	기존	-
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan



Section




범례

균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S6) 외관조사망도

P6




① 균열 0.1/0.3

P5


② 균열 0.1/5.0

번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존	-
2	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	신규	-
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan



Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S7) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
2	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
3	균열	0.1	0.6	1	m	0.60	기존	-
4	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	신규	3순위
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S8) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	재료분리	0.2	0.2	1	m²	0.04	기존	3순위
2	재료분리	0.3	0.5	1	m²	0.15	기존	3순위
3	파손	0.2	0.1	1	m²	0.02	신규	3순위
4	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	신규	3순위
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S9) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.8	1	m	0.80	기존	-
2	망상균열	1.5	1.5	1	m²	2.25	기존	-
3	균열	0.1	0.8	3	m	2.40	기존	-
4	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
5	균열	0.1	0.8	1	m	0.80	기존	-
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S10) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.3	10	m	3.00	기존	-
2	균열	0.1	0.2	1	m	0.20	기존	-
3	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존	-
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S11) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	기존	-
2	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	기존	-
3	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	기존	3순위
4	균열	0.1	0.5	3	m	1.50	기존	-
5	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	신규	3순위
6	균열	0.1	0.3	2	m	0.60	신규	-
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan



Section




범례

균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S12) 외관조사망도

P12


P11




① 0.1/0.3 2EA

번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.3	2	m	0.60	기존	-
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S13) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	망상균열	2.5	1.5	1	m²	3.75	기존	-
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S14) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	기존	-
2	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	기존	-
3	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
4	망상균열	2.5	1.5	1	m²	3.75	신규	-
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S15) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	재료분리	0.1	0.2	1	m²	0.02	기존	3순위
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S16) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	기존	3순위
2	균열	0.1	3.0	1	m	3.00	기존	-
3	망상균열	0.5	0.7	1	m²	0.35	기존	-
4	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존	3순위
5	균열	0.1	0.7	1	m	0.70	기존	-
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S17) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.2	1	m	0.20	기존	-
2	균열부백태	0.1	0.1	1	m	0.10	기존	-
3	재료분리	0.5	0.2	2	m²	0.20	기존	3순위
4	망상균열	0.5	1.0	1	m²	0.50	기존	-
5	재료분리	0.6	0.2	1	m²	0.12	신규	3순위
6	재료분리	0.3	0.2	3	m²	0.18	신규	3순위
7	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	신규	-
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S18) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	기존	-
2	균열	0.1	0.9	3	m	2.70	기존	-
3	콘크리트 열화	0.3	0.2	1	m²	0.06	신규	3순위
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S19) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	균열	0.1	0.4	1	m	0.40	기존	-
2	박리	0.1	0.6	1	m²	0.06	기존	3순위
3	망상균열	2.0	1.5	1	m²	3.00	신규	-
4	파손	0.2	0.2	1	m²	0.04	신규	3순위
5	파손	0.1	0.1	1	m²	0.01	신규	3순위
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S20) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1	재료분리	0.2	0.1	1	m²	0.12	신규	3순위
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan




Section



범례


균열	망상균열	백태	편칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타

슬래브주형(S21) 외관조사망도




번호	손상내용	폭	길이	개소	단위	물 량	비 고	우선순위
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Key Plan



Section



범례

균열	망상균열	백태	펀칭, 공동
재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형
박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체
누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타